



Orden de Servicio: 6808-1

Fecha: 4/3/2022

Compañía: OAS

Pozo:

Reporta: Federico Alonso

Area: EL MANGRULLO

Servicio: NOTIFICACIÓN

Descripción: Buen día, se envía Orden de Servicio para detallar los desvíos observados en la operación del M 2028.

1-Planilla de ensayo:

- Atrasos con más de 30 minutos en cargar la planilla.
- Carga errónea en caudales de Gas
- Falta de interpretación de valores cargados.
- Falta en carga de comentarios ante algún cambio durante la operación.
- Omisión en carga de valores ante un cambio de orificio.

En reiteradas oportunidades se hizo hincapié tanto a la supervisión en campo como a la coordinación de estos hechos.

2- Recursos durante el montaje:

Antes de iniciar las operaciones en pozo, en reuniones previas, se solicitó que contaran con un manipulador telescópico (zampi). Este recurso, que debe proveer la Cia. GOS, no se hizo presente al inicio del montaje. Al día siguiente arriba a locación un Manlift, en lugar del zampi necesario para el montaje. Al avanzar el DTM, y dado que este recurso no arribaría a brindar asistencia a la Cia GOS para el montaje, Pampa Energía proveyó de este servicio a su propio costo de manera de no demorar el montaje. Se insta a la Cia GOS que planifique para sus montajes este recurso, de manera de no incursionar en demoras innecesarias e informe, previo a los DTM, los recursos asignados.

3- Medición Back Up:

Se sugiere a la Cia. GOS que, como mejora en el servicio que se brinda, posea una segunda medición de caudal, de manera de hacer frente a los posibles problemas con la actual medición (como ha ocurrido). Además, serviría para contrastar la medición principal.

Sin más, saludo a Uds. atte.

Costo:

Hs. Perdidas:

Job:

Cuenta:

Fase:

Firmado
digitalmente por
Federico Alonso
Fecha: 2022.03.04
11:40:47 -03'00'

Pampa Energía S.A.

MARTÍN DIEZ
Fecha: 2022.03.07
09:49:08-03'00'

OAS