

Procedimiento de Inspección: 003 CLIENTE: GREEN OIL SERVICES Fecha: 03 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE: - EQUIPO: Flush By Lugar inspec.: Base GOS Catriel

 MARCA: OIL COUNTRY Modelo: MDF CAPACIDAD TON.: 20
 N°SERIE: 44708060-02
 NORMA: ASTM -E-709-95 Inspección: Cuerpo - Eje - Rodamiento

Inspeccion a metal limpio:	Arenado	-	Limp. Mecanica	X
Condiciones de inspeccion:	Desarmado	X	Armado	X
Inspeccion con Ultrasonido:	TECMAN TM 130D	-	Control Dimensional	X
Inspeccion: Visual	X	Partículas Secas	-	Partículas Húmedas
			X	Tintas Penetrantes
				-

ZONA INSPECCIONADA



44708060-02	
A	2 56/64"
B	1 47/64"
C	100 mm
D	Ok



45325280-04	
A	2 15/64"
B	1 48/64"
C	-
D	-

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

Se realiza inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observan discontinuidades superficiales, cortes, corrosión o reparaciones con soldadura.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO: X NO APROBADO: -

 OSCAR JARA
 Ensayo No Destructivo
 Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
 Norma IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE