

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202409034



**TRIAL_{OF}
CHECK**

Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE

000	26/09/2024	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA
1 1/4" - RIG H17





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO TCK202409034

Fecha Insp.PH: 26/09/2024

Nueva Insp.PH: 26/09/2025

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	DATOS GENERALES LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1 1/4" - RIG H17
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 63 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4" x 20m	0096622 - A747	IV-PH 1500psi-F. Insp. 09/24	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/09/2024

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/09/2024

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:



CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202409034
Fecha Insp.PH: 26/09/2024
Nueva Insp.PH: 26/09/2025

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

DATOS GENERALES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANGUERA 1 1/4" - RIG H17

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 53 - API 7K - API 16C

NORMA DE APLICACIÓN
ASME V ART9 / ASTM E1003

EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
CPG1500 - WIKA


N° CERTIFICADO
MAC GROUP 50336

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
20/02/24 - 20/02/2025

IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4" x 20m 0096622 - A747	IV-PH 1500psi-F. Insp. 09/24	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales, y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (10,1°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1545,49 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Refecencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto: TCK202409034 0096622 - IV-PH 1500psi-F. Insp. 09/24

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/09/2024

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/09/2024

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN: