



Entrega y recepcion de unidades

Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 01-08-2018

Interno: TR-127/18


N° patente: AC-897-MD

SI NO

Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL	Revisión de niveles	BIEN	MAL	Limpia: Nuevo	Revisión de motor	BIEN	MAL	Revisión de equipo	BIEN	MAL
Aceite de motor				Motor				Radio		
Aceite de transmisión				Frenos				Antena		
Anticongelante				Bloqueo				Extintores 125kg		
Agua de zorrino				Dirección				Botiquín de 1° auxilios		
Documentación	SI	NO		Tensión de correas				Espejos laterales		
Tarjeta verde				Suspensión				espejo interior		
Verificación técnica				Perdidas: Aceite/Aire/Cc				Limpiaparabrisas		
Seguro Automotor				Revisión de luces	BIEN	MAL		Alfombras		
Permiso circulación				Faros				Fundas Asientos *		
Licencia de conducir				Direccionales				Logos		
RUTA				Luz freno				Revisión de cubiertas	BIEN	MAL
Tarjeta YPF en ruta				Luz reversa				Cara interna		
Tacografo/Discos				Luz Tablero				Cara externa		
Generales	SI	NO		Luz interior				Dibujo		
Cristales (rayados)				Elementos auxil.	SI	NO		Presión		
Golpes (ver diagrama)				Criquet y llave rueda				Alineación		
Chapa rota				Arrestallamas				Balanceo		
Pintura rota				Balizas reglament.				Tuercas		
Paragolpes				Logo Max 80				Rueda de auxilio		
Corta corriente				Lubricación	SI	NO		Conexiones	BIEN	MAL
Chapa Patente				Plato/tijera				Aire		
Chapa Patente				Bujes				Electrica		
Batería	BIEN	MAL		Rodamientos				Otras.....		
Nivel				Tren Delantero						
Limpieza Bornes				Crucetas						
Fijación										

Observaciones:

Documentación completa
Falta engrase plato
Criquet, llave de rueda y balizas de bajo perfil colchón



Recibe

Entrega

Autoriza

H. Castorjón G. G.

sin ruede de auxilio
cubiertas marcados n° 1400, 1401, 1404, 1405, 1402, 1403
solo lleva fudo osieto conductor
sin anclajes, (se realiza solicitud.
Extinto venci 03/2019.