

Informe de Inspección de Seguridad en Equipos de Izaje

EQUIPO: GRÚA DE PLUMA ARTICULADA (HIDROGRÚA)

Fecha de Inspección: 15/09/2025

Cliente: GREEN OIL SERVICES SA

Lugar de Inspección: NEUQUEN CAPITAL

Propietario: GREEN OIL SERVICES SA

Ubicación: BASE GREEN OIL SERVICES - NEUQUEN

Marca: AXION

Modelo: A 100 3S

Serie: 100015114

Año: 2016

Marca Camión: VOLKSWAGEN

Modelo Camión: 17190DC

Interno: GH-01

Dominio: AC897MQ

Año: 2018

OT: 52090

Datos Técnicos

Capacidad de carga máxima (kg):

5460

Radio de carga (m):

1.60

Estado del equipo:

No nuevo / No
reparado / No
modificado / No
alterado / No
reinstalado

Datos Técnicos del Gancho

1. N° Precinto/Serie: A0184566
1. Marca: H-LIFT
1. Capacidad de carga (kg): 8000

Datos Técnicos del Grillete

2. N° Precinto/Serie: NA
2. Marca: NA
2. Capacidad de carga (kg): NA

Inspección General

Sin observaciones

Prueba Operativa

Sin observaciones

Ensayo con Carga

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

Item	Código	Observaciones
Movimiento bajo carga	S	Sin observaciones.
Retención de carga	S	Sin observaciones.
Limitador de momento	S	Sin observaciones.

Condiciones de Ensayo

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

Peso elevado (kg)	1500
Radio (m)	4

CONTROL DIMENSIONAL

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

ITEM	CÓDIGO	VALOR	OBSERVACIONES
Diámetro del cable del malacate (Valor nominal) (mm)		NA	NA
Diámetro del cable del malacate (Valor medido) (mm)		NA	NA
Condición	NA		NA
Reducción por desgaste en punto crítico en gancho (Valor nominal o de referencia) (mm)		NA	NA
Reducción por desgaste en punto crítico en gancho (Valor medido) (mm)		NA	NA
Condición	S		El gancho no presenta desgaste en punto crítico.
Apertura de garganta de gancho (Valor nominal o de referencia) (mm)		NA	NA
Apertura de garganta de gancho (Valor medido) (mm)		NA	NA
Condición	S		El gancho no presenta apertura de garganta.
Reducción por desgaste en punto crítico - Grillete (Valor nominal o de referencia) (mm)		NA	NA
Reducción por desgaste en punto crítico - Grillete (Valor medido) (mm)		NA	NA
Condición	NA		NA

Instrumentos de Medición

Instrumento

Calibre

Cinta Métrica

Dinamómetro

Código

CAL 113



CM 115

DIN 34

Observaciones Generales

1. Sin observaciones.

Fotos



WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descripto anteriormente y certifica que Cumple con los requerimientos de la norma IRAM 3927-2010 y la Ley 19.587* de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Próxima Inspección (fecha recomendada): 15/09/2026

Inspector: Mauro Samir Muñoz

Oficina Técnica: Mark Barrios

Responsable Técnico: Sergio Faijoo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

*La legislación citada se encuentra fuera del alcance de la acreditación del OAA.

Firmado en CABA

El original de este documento es en formato digital, firmado según Res SG N°44/15. En caso de que cuente con una copia impresa, la misma es una copia NO CONTROLADA. Escanee el Código QR para validar la veracidad del documento.

Firmado digitalmente por: Sergio Ariel Faijoo
Fecha y hora: 16.09.2025 12:18:44



Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG No 44/15.
Certificado emitido por DIGILOGIX S.A. <http://www.digilogix.com.ar/>