

Fecha: 03-02-2016

Lugar: YACIMIENTO LOMITA DE LA COSTA

Descripción :

Información de VST (SEMI QUE LLEVA MONTADO EL CONJUNTO DE MAT)

1. MCB 257-VST 116

VTV: 19-09-2016- Seguro: Provincia Seguro 20-06-2016 RUTA

- 4 Cubiertas lado derecho en estado regular
- Auxilio en mal estado
- 6 cubiertas lado izquierdo en mal estado
- 2 extintores de 10 Kg PQS ABC con vencimiento 09/2016
- Los 3 MAT poseen fecha de vencimiento de 08/2016







2. LRL-458- Fuera de servicio- No hay documentacion

- 12 cubiertas en mal estado
- Auxilio en mal estado
- No tiene extintores
- MAT con vencimiento 08/2017






3. MKL -976-VST 119

- VTV: 30-07-2016- Seguro vencido
- 12 cubiertos en buen estado
- Auxilio en mal estado
- 2 extintores de 10 Kg PQS ABC con vencimiento 09/2016
- MAT vencen 08/2016







4. LRL-461- VS-115

- No hay documentación- Fuera de servicio
- 12 cubiertas en estado regular
- Auxilio en mal estado
- 2 extintores de 10 Kg PQS ABC 09/2016



5. MKL-975- FUERA DE SERVICIO


- No tiene documentación
- 12 cubiertas en mal estado
- No tiene rueda auxilio
- No tiene extintores





6. LRL-459-VS 113-FUERA DE SERVICIO

- 12 cubiertas en buen estado
- No tiene auxilio
- No tiene extintores
- MAT vence 08/2016



7. MKL 974


- VTV: 31-08-2016-Seguro Provincia Seguro: 20-06-2016-RUTA
- 4 cubiertas mal estado lado derecho
- 4 cubiertas en mal estado lado izquierdo
- 2 extintores de 10 hg PQS-ABC vencimiento 09/2016



8. LLC- 582 No tiene documentación – fuera de servicio

- 12 cubiertas en mal estado
- No tiene auxilio
- No tiene extintores
- MAT vencimiento 08/2016





9. MGL-786-VST 118

- VTV: 29-07-2016-Seguro: 20-12-2015
- 2 extintores de 10 Kg 09/2016
- 8 cubiertas en mal estado
- Rueda de auxilio en mal estado

10. INTERIOR DE MAT

