

Fecha emisión: 09/12/2013

Hora: 11:04:37

Usuario: AHKZ

No.:	1760732
Fecha:	05/12/2013
Tiempo principal:	14:00
Tiempo Final:	14:45
Tiempo	00:45
Tipo:	Programada
Unidad:	Sistema Petrobras/Petrobras/ANI/UN Argentina/E&P/E&P ARGENTINA/NEUQUINA-MEDANITO

Equipo auditor		
Clave	Sobrenombre	Repartición
AHKZ	EDGARDO	Sistema Petrobras/Petrobras/ANI/UN Argentina/E&P/E&P ARGENTINA/NEUQUINA-MD/Gerencias de Operaciones/Obras
DZM8	DANIEL ANGEL	Sistema Petrobras/Petrobras/ANI/UN Argentina/E&P/E&P ARGENTINA/NEUQUINA-MD/Gerencias de Operaciones/Mantenimiento

Gerencia:	Producción
Lugar:	GV30 DESPARAFINADOR

Desvío					
Categoría /	Empresas	Descripción	Acción / Recomendación	Ctd.	¿Puede ser
ORDEN Y LIMPIEZA/LUGAR SUCIO	OAS SRL	Se detectan residuos sin disponer, no hay recipientes en el lugar.	Se habla con personal, reconociendo el desvío y logrando el compromiso de conseguir los recipientes y disponer los residuos.	2	No
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS/EN CONDICIONES INSEGURAS	OAS SRL	Las mangueras de para inyectar vapor a la vista estan dañadas. Válvula de seguridad de la caldera con perdida a la atmosfera. Recipientes con fluidos (químicos) sin nombre ni hoja de seguridad. Derrame en piso de maniobra al lado de caldera. Codo a la salida de caldera de material (epoxi) no adecuado.	Se sugiere tener en el lugar la certificación de la manguera. Se solicita la recalibración de la válvula de seguridad. Se solicita colocar los nombras a los recipientes y tener la hoja de seguridad sí corresponde. Se limpia piso de maniobra. Se solicita cambiar los accesorios a la vista que no sean aptos.	2	No

Reconocimiento de Trabajo de los Seguros		
Empleados	Descripción	Empresa
	Excelente predisposición al dialogo, solicitan los auditados que le hagamos ver los detalles que veamos inseguros o con potencial de riesgo. Toman todos los comentarios como positivos para mejorar.	OAS SRL
Información Adicional		
Condición Insegura	Nota	
Por ser una tarea en desarrollo se sugiere analizar y poner en practica pileta con serpiente.		