



Entrega y recepcion de unidades livianas

Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 24-07-2018

Interno: 66-154/18

N° patente: AC-851-A4

SI NO



Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL

Limpia: NUEVA

Revisión de niveles	BIEN	MAL	Revisión de motor	BIEN	MAL	Revisión de equipo	BIEN	MAL
Líquido de frenos	✓		Motor	✓		Radio		✓
Aceite de motor	✓		Distribuidor	✓		Antena		✓
Aceite de transmisión	✓		Frenos	✓		Extintores ②	✓	
Batería	✓		Freno de mano	✓		Botiquín de 1° auxilios	✓	
Anticongelante	✓		Dirección	✓		Espejos laterales	✓	
Agua de zorrino	✓		Tensión de correas	✓		Espejo interior	✓	
Documentación	SI	NO	Suspensión	✓		Limpiaparabrisas	✓	
Tarjeta verde	✓		Revisión de luces	BIEN	MAL	Alfombras	✓	
Verificación técnica	✓		Faros	✓		Fundas Asientos	✓	
Seguro Automotor	✓		Direccionales	✓		Logos	✓	
Permiso circulación		✓	Luz freno	✓		Revisión de cubiertas	BIEN	MAL
Licencia de conducir		✓	Luz reversa	✓		Cara interna	✓	
UTA	✓		Luz Tablero	✓		Cara externa	✓	
Tarjeta YPF en ruta	✓		Luz interior	✓		Dibujo	✓	
Generales	SI	NO	Elementos auxil.	SI	NO	Presión	✓	
Cristales (rayados)		✓	Criquet y llave rueda	✓		Alineación	✓	
Golpes (ver diagrama)		✓	Arrestallamas	✓		Balaneo	✓	
Chapa rota		✓	Jaula Antivuelco	✓		Tuercas	✓	
Pintura rota		✓	Lanza	✓		Rueda de auxilio	✓	
Paragolpes	✓		Balizas reglament.	✓				

Observaciones:

Extintores: 1 kg n° 6080556 / 2,5 kg 1693556 vto 07/2019.
Todas las cubiertas se encuentran marcadas



Recibe

Entrega

Autoriza

Go de, Carsten

documentación completa.

Verificar presión de neumáticos

Falta instalar radios de comunicación

Las balizas reglamentarias se encuentran de tres a un costado del asiento (respaldo) trasero.



Entrega y recepcion de unidades livianas

Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 24-07-2018	Interno: UL-154/18	N° patente: AC-851-Ay	☒ SI	☐ NO				
Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL	Limpia: Nueva							
Revision de niveles	BIEN	MAL	Revision de motor	BIEN	MAL	Revision de equipo	BIEN	MAL
Liquido de frenos	☒		Motor	☒		Radio		☒
Aceite de motor	☒		Distribuidor	☒		Antena		☒
Aceite de transmision	☒		Frenos	☒		Extintores ②	☒	
Bateria	☒		Freno de mano	☒		Botiquin de 1° auxilios	☒	
Anticongelante	☒		Direccion	☒		Espejos laterales	☒	
Agua de zorrino	☒		Tension de correas	☒		espejo interior	☒	
Documentacion	SI	NO	Suspension	☒		Limpiaparabrisas	☒	
Tarjeta verde	☒		Revision de luces	BIEN	MAL	Alfombras	☒	
Verificacion tecnica	☒		Faros	☒		Fundas Asientos	☒	
Seguro Automotor	☒		Direccionales	☒		Logos	☒	
Permiso circulacion		☒	Luz freno	☒		Revision de cubiertas	BIEN	MAL
Licencia de conducir		☒	Luz reversa	☒		Cara interna	☒	
RUTA	☒		Luz Tablero	☒		Cara externa	☒	
Tarjeta YPF en ruta	☒		Luz interior	☒		Dibujo	☒	
Generales	SI	NO	Elementos auxil.	SI	NO	Presion	☒	
Cristales (rayados)		☒	Criquet y llave rueda	☒		Alineacion	☒	
Golpes (ver diagrama)		☒	Arrestallamas	☒		Balanceo	☒	
Chapa rota		☒	Jaula Antivuelco	☒		Tuercas	☒	
Pintura rota		☒	Lanza	☒		Rueda de auxilio	☒	
Paragolpes	☒		Balizas reglament.	☒				

Observaciones:

Extintores: 1 kg n° 608056 / 2,5 kg 1693556 ul 07/2019.
Tales las cubiertas se encuentran marcadas

ver reverso



Recibe

[Firma]

Entrega

[Firma]
Gordo Cristian

Autoriza

[Firma]
Gordo Cristian

documentación completa.

Verificar presión de neumáticos

Falta instalar radios de comunicación

Las balizas reglamentarias se encuentran de tres a un costado del asiento (respaldo) trasero.