



Entrega y recepcion de unidades livianas

Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 24-07-2018

Interno: 06156/18

N° patente: AC-897-LI

(SI) NO

Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL

Limpia: Nuevo

Revision de niveles BIEN MAL

Revision de motor BIEN MAL

Revision de equipo BIEN MAL

Liquido de frenos

Motor

Radio

Aceite de motor

Distribuidor

Antena

Aceite de transmision

Frenos

Extintores (2)

Bateria

Freno de mano

Botiquin de 1° auxilios

Anticongelante

Direccion

Espejos laterales

Agua de zorrino

Tension de correas

espejo interior

Documentacion SI NO

Suspension

Limpiaparabrisas

Tarjeta verde

Revision de luces BIEN MAL

Alfombras

Verificacion tecnica

Faros

Fundas Asientos

Seguro Automotor

Direccionales

Logos

Permiso circulacion

Luz freno

Revision de cubiertas BIEN MAL

Licencia de conducir

Luz reversa

Cara interna

UTA

Luz Tablero

Cara externa

Tarjeta YPF en ruta

Luz interior

Dibujo

Generales SI NO

Elementos auxil. SI NO

Presion

Cristales (rayados)

Criquet y llave rueda

Alineacion

Golpes (ver diagrama)

Arrestallamas

Balanceo

Chapa rota

Jaula Antivuelco

Tuercas

Pintura rota

Lanza

Rueda de auxilio

Paragolpes

Balizas reglament.

Observaciones: Extintor de coque 21kg. n° 608695. ufo 07/2018.
Todas las cubiertas se encuentran marcadas.
Documentacion completa.
Verificar presion de neumaticos.
Falta instalar radio de comunicacion.

Porta caño / Reflectores Trasero led
Manual de usuario



OSCAR LEANDRO
Recibe

Godo Cristian
Entrega

Autoriza

Godo, Carlos

Las balizas reglamentarias se encuentran detras a un costado del
asiento trasero. (respaldos),
Se instalan reflectores trazo p nocturno



Entrega y recepcion de unidades livianas


Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 24-07-2018	Interno: 06-156/18	N° patente: AC-897-LI	(SI)	NO				
Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL	Limpia: Nuevo							
Revision de niveles	BIEN	MAL	Revision de motor	BIEN	MAL	Revision de equipo	BIEN	MAL
Liquido de frenos	✓		Motor	✓		Radio		✓
Aceite de motor	✓		Distribuidor	✓		Antena		✓
Aceite de transmision	✓		Frenos	✓		Extintores (2)	✓	
Bateria	✓		Freno de mano	✓		Botiquin de 1° auxilios	✓	
Anticongelante	✓		Direccion	✓		Espejos laterales	✓	
Agua de zorrino			Tension de correas	✓		espejo interior	✓	
Documentacion	SI	NO	Suspension	✓		Limpiaparabrisas	✓	
Tarjeta verde	✓		Revision de luces	BIEN	MAL	Alfombras	✓	
Verificacion tecnica	✓		Faros	✓		Fundas Asientos	✓	
Seguro Automotor	✓		Direccionales	✓		Logos	✓	
Permiso circulacion		✓	Luz freno	✓		Revision de cubiertas	BIEN	MAL
Licencia de conducir	✓		Luz reversa	✓		Cara interna	✓	
RUTA	✓		Luz Tablero	✓		Cara externa	✓	
Tarjeta YPF en ruta	✓		Luz interior	✓		Dibujo	✓	
Generales	SI	NO	Elementos auxil.	SI	NO	Presion	✓	
Cristales (rayados)		✓	Criquet y llave rueda	✓		Alineacion	✓	
Golpes (ver diagrama)		✓	Arrestallamas	✓		Balanceo	✓	
Chapa rota		✓	Jaula Antivuelco	✓		Tuercas	✓	
Pintura rota		✓	Lanza	✓		Rueda de auxilio	✓	
Paragolpes	✓		Balizas reglament.	✓				

Observaciones: Extintor de coque 2.5kg. n° 6082695. vto 07/2019.
Todas las cubiertas se encuentran marcadas.
Documentacion completa.
Verificar presion de neumaticos.
Falta instalar radio de comunicacion.



Recibe

Entrega

Autoriza

31 Fgo de, los bzo

Las balizas reglamentarias se encuentran detras o a un costado del ,
asiento trasero. (respaldos),
Se instalan reflectores traseros nocturnos