



Entrega y recepcion de unidades livianas

Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 30-07-2018

Interno: 07-152/12

N° patente: AC-297-LF

SI NO

Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL

Limpia:

Revision de niveles

BIEN

MAL

Revision de motor

BIEN

MAL

Revision de equipo

BIEN

MAL

Liquido de frenos

Motor

Radio

Aceite de motor

Distribuidor

Antena

Aceite de transmision

Frenos

Extintores

Bateria

Freno de mano

Botiquin de 1° auxilios

Anticongelante

Direccion

Espejos laterales

Agua de zorrino

Tension de correas

espejo interior

Documentacion

SI

NO

Suspension

Limpiaparabrisas

Tarjeta verde

Revision de luces

BIEN

MAL

Alfombras

Verificacion tecnica

Faros

Fundas Asientos

Seguro Automotor

Direccionales

Logos

Permiso circulacion

Luz freno

Revision de cubiertas

BIEN

MAL

Licencia de conducir

Luz reversa

Cara interna

RUTA

Luz Tablero

Cara externa

Tarjeta YPF en ruta

Luz interior

Dibujo

Generales

SI

NO

Elementos auxil.

SI

NO

Presion

Cristales (rayados)

Criquet y llave rueda

Alineacion

Golpes (ver diagrama)

Arrestallamas

Balanceo

Chapa rota

Jaula Antivuelco

Tuercas

Pintura rota

Lanza

Rueda de auxilio

Paragolpes



Balizas reglament.

Observaciones:

Arrestallumos che p asientos hosen
Polvos otros de asientos

Extintor de 1 kg. n° 609060 07/2018
Frenos de usuario en revisión

2.5 kg 1693255 07/2018



Recibe

Entrega

Autoriza

Condado por suailio

Betugun mero.

Documentacion completa .

Nº de cubiertas 1393, 1392, 1390, 1391, 01394.



Entrega y recepcion de unidades livianas

Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 30-07-2018

Interno: 07-158/12

N° patente:

AC-297-LF

SI

NO

2

Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL

Limpia:

Revisión de niveles

BIEN

MAL

Revisión de motor

BIEN

MAL

Revisión de equipo

BIEN

MAL

Líquido de frenos

✓

Motor

✓

Radio

✓

✓

Aceite de motor

✓

Distribuidor

✓

Antena

✓

✓

Aceite de transmisión

✓

Frenos

✓

Extintores 2

✓

✓

Batería

✓

Freno de mano

✓

Botiquín de 1° auxilios

✓

✓

Anticongelante

✓

Dirección

✓

Espejos laterales

✓

✓

Agua de zorrino

✓

Tensión de correas

✓

espejo interior

✓

✓

Documentación

SI

NO

Suspensión

✓

Limpiaparabrisas

✓

✓

Tarjeta verde

✓

Revisión de luces

BIEN

MAL

Alfombras

✓

✓

Verificación técnica

✓

Faros

✓

Fundas Asientos

✓

✓

Seguro Automotor

✓

Direccionales

✓

Logos

✓

✓

Permiso circulación

✓

Luz freno

✓

Revisión de cubiertas

BIEN

MAL

Licencia de conducir

✓

Luz reversa

✓

Cara interna

✓

✓

RUTA

✓

Luz Tablero

✓

Cara externa

✓

✓

Tarjeta YPF en ruta

✓

Luz interior

✓

Dibujo

✓

✓

Generales

SI

NO

Elementos auxil.

SI

NO

Presión

✓

✓

Cristales (rayados)

✓

Criquet y llave rueda

✓

Alineación

✓

✓

Golpes (ver diagrama)

✓

Arrestallamas

✓

Balanceo

✓

✓

Chapa rota

✓

Jaula Antivuelco

✓

Tuercas

✓

✓

Pintura rota

✓

Lanza

✓

Rueda de auxilio

✓

✓

Paragolpes

✓

Balizas reglament.

✓

Observaciones:

Arrestallamas chapa asietados

Polizos otros de asietados

Extintor de 1 kg. n° 609060 07/2018 25 kg 1693255 07/2018



BACCAGA
FRANCO

Recibe

30-07-18

Helick Julia

Entrega

Autoriza

Edo, Laskip

Condado para sualio

Beduquin mero.

Documentacion completa .

Nº de cubiertas 1343, 1342, 1340, 1341, 01344.