



Entrega y recepcion de unidades

Codigo: SMA-FOR-045



Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 27-07-2018	Interno: T-124/18	N° patente: AC 857AO	(SI)	NO				
Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL	Limpia:							
Revision de niveles	BIEN	MAL	Revision de motor	BIEN	MAL	Revision de equipo	BIEN	MAL
Aceite de motor	✓		Motor	✓		Radio	No	
Aceite de transmision	✓		Frenos	✓		Antena	No	
Anticongelante	✓		Bloqueo	✓		Extintores	No	
Agua de zorrino	✓		Direccion	✓		Botiquin de 1° auxilios	✓	
Documentacion	SI	NO	Tension de correas	✓		Espejos laterales	✓	
Tarjeta verde	✓		Suspension	✓		espejo interior	✓	
Verificacion tecnica	✓		Perdidas: Aceite/Aire/Cd	No		Limpiaparabrisas	✓	
Seguro Automotor	✓		Revision de luces	BIEN	MAL	Alfombras	✓	
Permiso circulacion	✓		Faros	✓		Fundas Asientos	No	
Licencia de conducir	-	-	Direccionales	✓		Logos	✓	
RUTA	✓		Luz freno	✓		Revision de cubiertas	BIEN	MAL
Tarjeta YPF en ruta	✓		Luz reversa	✓		Cara interna	✓	
Tacografo/Discos	✓		Luz Tablero	✓		Cara externa	✓	
Generales	SI	NO	Luz interior	✓		Dibujo	✓	
Cristales (rayados)		✓	Elementos auxil.	SI	NO	Presion	✓	
Golpes (ver diagrama)		✓	Criquet y llave rueda	✓		Alineacion	✓	
Chapa rota		✓	Arrestallamas	✓		Balanceo	✓	
Pintura rota		✓	Balizas reglament.	✓		Tuercas	✓	
Paragolpes		✓	Logo Max 80	✓		Rueda de auxilio	No	
Corta corriente	✓		Lubricacion	SI	NO	Conexiones	BIEN	MAL
Chapa Patente	✓		Plato/tijera	✓		Aire	✓	
Chapa Patente	✓		Bujes	✓		Electrica	✓	
Bateria	BIEN	MAL	Rodamientos	✓		Otras.....		
Nivel	✓		Tren Delantero	✓				
Limpieza Bornes	✓		Crucetas	✓				
Fijacion	✓							

Observaciones:

Documentacion completa Llaves completas
Botiquin abierto Caja con discos abierta
Falta colocar extintor de 2,5 kg en cabina



Recibe

Entrega

Autoriza

juego de boleros en bolsa negra.
manuales de usuario G.

nº de cubiertas 1313, 1312, 1310, 1311, 1309.



Entrega y recepcion de unidades

Codigo: SMA-FOR-045



Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

Fecha: 27-07-2018	Interno: T-124/13	N° patente: AC357AO	SI	NO
Combustible 1/4 1/2 3/4 TL	Limpia:			
Revisión de niveles BIEN MAL	Revisión de motor BIEN MAL	Revisión de equipo BIEN MAL		
Aceite de motor	Motor	Radio	NO	
Aceite de transmisión	Frenos	Antena	NO	
Anticongelante	Bloqueo	Extintores	NO	
Agua de zorrino	Dirección	Botiquín de 1° auxilios	✓	
Documentación SI NO	Tensión de correas	Espejos laterales	✓	
Tarjeta verde	Suspensión	espejo interior	✓	
Verificación técnica	Perdidas: Aceite/Aire/Cc NO	Limpiaparabrisas	✓	
Seguro Automotor	Revisión de luces BIEN MAL	Alfombras	✓	
Permiso circulación	Faros	Fundas Asientos	NO	
Licencia de conducir	Direccionales	Logos	✓	
RUTA	Luz freno	Revisión de cubiertas BIEN MAL		
Tarjeta YPF en ruta	Luz reversa	Cara interna	✓	
Tacografo/Discos	Luz Tablero	Cara externa	✓	
Generales SI NO	Luz interior	Dibujo	✓	
Cristales (rayados)	Elementos auxil. SI NO	Presión	✓	
Golpes (ver diagrama)	Criquet y llave rueda	Alineación	✓	
Chapa rota	Arrestallamas	Balanceo	✓	
Pintura rota	Balizas reglament.	Tuercas	✓	
Paragolpes	Logo Max 80	Rueda de auxilio	NO	
Corta corriente	Lubricación SI NO	Conexiones BIEN MAL		
Chapa Patente	Plato/tijera	Aire	✓	
Chapa Patente	Bujes	Electrica	✓	
Batería BIEN MAL	Rodamientos	Otras.....		
Nivel	Tren Delantero			
Limpieza Bornes	Crucetas			
Fijación				

Observaciones:

Licenciación completa Llaves completas
Botiquín abierto Caja con discos abierta
Falta colocar extintor de 2,5 kg. en cabina



Recibe

Entrega

Autoriza

José Carlos
26940822

Falta llave de batería

20th century of the world.