



AG644LC G C 020-076 1224423 1 W 163864

11/06/2026 17:59

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA ☒ PASAJEROS (-----) VTJL (-----) PARTICULAR (-----)

CRT 020-076 FECHA 11/06/2026 HORA HI: 17:59 / HF: 18:30 Nro. **076-012244**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: NAVARRO SEBASTIAN ELPIDIO DOMINIO **AG644LC** AÑO 2024

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS TOYOTA	HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6	8AJDB3CD8R1359596
MOTOR TOYOTA	2.4 TDI 6M/T	2GDG494990
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJE	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	1228	3.17	3.22	1.55	53.04	CO(%)	HC(ppm)
2	1018	2.83	2.88	1.74	57.18	NOX	
3						RUIDO	
4							
TOTAL	2246				54.92	EXT. ESCAPE	80.0 dBA
FRENOS ESTAC. 2	2246	3.32	1.83	44.88	23.37	INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4
						DERIVA	0.01

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

REGISTRO DE LA INSPECCIÓN

Apto

Ing. Ato. Néstor Raúl
Mpt. N° ING 0578 (Colegio de Ingenieros de

Ing. Ato. Néstor Raúl
Mpt. N° ING 0578 (Colegio de Ingenieros de

página 1 de 1

Certificado: W-163864