

BTC

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

 Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación		PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA		RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
Línea de Inspección N°: 1				
CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
CRT	140-101	FECHA	18/12/2025	HORA HI: 16:11 / HF: 16:33 Nro. 101-01193530
IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)				
TITULAR: MAZEO SALVADOR HORACIO		DOMINIO AB196GB		AÑO 2017
MARCA		MODELO		NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	695 VERSION 1735 45		8AB695053HA703017
MOTOR	MERCEDES BENZ	MB OM 457 LA BLUETEC		457911U1008947
TACOGRAFO				
LIMITADOR				
CARROCERIA -		TPEH (PLATO DE ENGANCHE		-
-		EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.55
1	4818	19.1	14.9	21.99	71.94	CO(%)	HC(ppm)
2	5051	21.8	17.3	20.64	78.91	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	78.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
TOTAL	9869				75.5	DERIVA	0.69 (m/Km)
FRENO ESTAC.	2	9869	20.8	13.1	37.02		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO



RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Peralta, Marcelo	 Ing. De Brito, Oscar Mat. N°: 1473(C.P.A.A.)

OSCAR DE BRITO
ING. MECANICO
Mat. CPIT 1473
DIRECTOR TECNICO

Certificado: V-342393