



REGISTRO DE VISITA

Código:
Version:
Fecha Vigencia:

Fecha:	06-02-2021 10:30	Duracion:	1
Referencia:	Visita Operativa		
Responsable:	BACCEGA FRANCO LUCIANO	Servicio:	PCR-HWO-24 HS
Lugar:	MLP	Centro:	H15
Tipo:	SUPERVISION	Cliente:	PCR

Observaciones:

Equipo operando en condiciones normal en LP 1334 B16 TBG.

- 1 matafuego de 10 kg descargado.
- Falta matafuego de caldera.
- Manguerote de bombeo sin estrobo.
- Grasea, manguera para engrasar corta.

H-15

- Rodamiento de alternador critico.
- Dosificadora con perdidas de PQ por reten.
- Bomba triple con abundante perdida por T prensa y empaqueduras.
- Caldera inestable, mecheros tapados, circuito sucio.
- Poca iluminación nocturna, en la cola del equipo solo cuenta con reflector grande, 1 reflector lateral roto.
- Cubiertas observadas (quebraduras). Se descarta 1 cubierta en gomería por rotura de talón (tajo).
- Ver estado de baterías.

TR-123

- Indicador de Urea activado, chofer manifiesta unidad con poca fuerza.
- Indicador de ABS activado.
- Zuncho de catalizador cortado.
- Soldaduras varias.
- Guardabarros rotos.
- Tapa de Urea suelta, no trava.

ST-166

- Cubiertas de eje neumático muy criticas, cubiertas eje de arrastre en buen estado (varias marcar/modelos).
- Manguerote de trasvase observado.

Unidades Axiliares:

H 15
ST 166
TR 121
TR 123
UL 152

Personal GOS Visitado:

CONTIZANETTI GUSTAVO RAUL
OSES LEANDRO MATIAS
PEREZ PABLO CRISTIAN