



1. Arrestallamas en equipo H 25



2. Pinza y cable de puesta a tierra en buenas condiciones



3. Maza de bronce en condiciones.



4. *Llave Stilson en buenas condiciones. Limpiar dientes*



5. *Maza de acero, en buenas condiciones, con poco uso. Su uso es para tareas fuera de boca de pozo*



6. *Manga de viento, en perfectas condiciones*



7. *Pala en perfectas condiciones*



8. Estrobos de seguridad en extremos de manguerotes



9. Carteles de montaje están los cuatro y en buenas condiciones



10. Conos buen estado



11. Extintores de montaje vigentes y cargados. Tiene precinto azul, para evitar que se descarguen



