



ALERTA DE SMA

Código: SMA-FOR-037

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 29/06/15

Incendio Equipo

Alerta N° 02-2023

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:

Fecha: 21-07-2023

Hora: 18:15

Consecuencias:

Lesión Personal, Irritación Ocular

Equipo H18, realizaba abastecimiento de GLP y Producto químico.

Personal conectan la línea de aire para poner en funcionamiento la bomba de producto, está ya se encontraba con las válvulas abiertas y el extremo de la manguera de carga en el interior del tanque de producto del equipo H18.

Ayudante siente que la bomba funciona de forma lenta, se acerca al lugar de la bomba y cola del equipo H18 donde se encuentra el tanque. La manguera del interior del tanque sale expulsada por presión (esta presión originada por posible obstrucción en la manguera)

La manguera sale despedida del tacho salpicando producto, afectando al ayudante de HWO, que se encontraba en el lugar (ayudante) que fue salpicado por el producto en zona de la cara, con ingreso en ojos.

Es asistidos con lava ojos por compañeros que se encontraban en el lugar que ayudaron a lavar las zonas afectadas.

Es trasladados a enfermería, y desde allí en ambulancia a Clínica Juan Domingo Perón de Catriel.

En clínica realizan baño y lavado siguiendo las indicaciones de Hoja de seguridad de CLEAR.

Ayudante Presenta Irritación en ojo derecho.



CAUSAS:

No Advertir. No advertir el riesgo que representa poner en funcionamiento un sistema de abastecimiento de producto químico que se encuentra defectuoso.

Falta de conocimiento y entrenamiento: El personal lleva pocos meses como ayudante y falta de entrenamiento para analizar situaciones de riesgo

PRINCIPALES ACCIONES:

- Realizar entrenamiento de personal ingresante, en detección de potenciales peligro
- Realizar mantenimiento preventivo a las plantas de PQ y de ser necesario remplazar sistema de Bomba a aire por eléctrica o por desnivel.
- Realizar bloqueo de manguera en carga de equipo

Emisión: 07-2023