



INFORME DE AUDITORIA DE SMA

Código: SMA-FOR-024

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 27/02/13

Fecha: 10/09/2014

Lugar: Centro Operativo Catriel

Descripción y Acción Recomendada:

1. Se observa botiquín de primeros auxilios ubicado en trailer de supervisión, y el que se encuentra colocado en oficina de coordinador de operaciones, con sus elementos vencidos.
Retirar ambos y colocar el botiquín en taller de mantenimiento.
2. No se observan extintores de lucha contra incendios en taller de mantenimiento.
Colocar extintores de polvo químico seco, distribuidos de forma tal, que cubran la mayor cantidad de espacio.
3. Dentro y fuera del taller se observan tambores de 200 litros, cerrados, abiertos, bidones de 20 litros con contenido de fluido (aceite, agua, etc.).
Recuperar el fluido. Sanear las manchas que puedan observarse y colocar todos los tambores, fuera de taller, en un solo lugar, con protección de nylon o agropol para evitar el contacto directo con el suelo.
4. Pileta de contención de gas oil, con líquidos y también con guantes.
Recuperar fluido y disponer los guantes en cestos adecuados.
5. Zona de lavado de unidades, con manchas de HC en todas partes.
6. Se observa cables de hidrolavadora sin acomodar, sucios.
7. Tablero de encendido eléctrico de bomba de gas oil, se observa con la puerta abierta y con posibilidad de contacto accidental de las personas.
8. Cartelería de información de seguridad de planta de gas en mal estado (colocar de prohibido fumar, no uso de celulares, operatoria de carga)
9. Se observó que hay materiales de uso y de chatarra dispersos en varios puntos. Dentro de esos materiales, se visualiza chapa con puntas salientes, que pueden ocasionar lesiones.
10. Se observa bandeja con resto de aceite, trapos, en el suelo y a la intemperie.
11. Equipo de oxicorte con mangueras en mal estado, resacas, cortadas, y con manómetros que no funcionan.
12. Dispenser de agua para consumo humano, se encuentra sucio, y rodeado de tubos
13. Desorden en las distintas zonas de taller de mantenimiento