



Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

FECHA CONFECCION DEL INFORME: 07-07-2015

PARTICIPANTES: Berra Marcelo, Luzi Matías, Ceballos Gastón.

OBJETIVOS: Ver el comportamiento que tiene el personal del equipo H16 ante un accidente, donde la persona damnificada se encuentra en grave estado.

PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO

Se reúne al personal del equipo H16 operando en El Trapial, para comentarles de la actividad del simulacro.

El accidente sucede en la boca de pozo cuando el Ayudante se acerca a visualizar el manómetro. En ese momento debido a la presión de trabajo y a que la unión doble del Manguerote de bombeo se encuentra en malas condiciones, al igual que el estrobo de seguridad, este se zafa y debido a la presión este chicotea y golpea al operario en la cabeza.

En ese momento el operario del cargas liquidas estaba en inmediaciones del equipo y ve el accidente, dándole el aviso al operario del equipo.

OBSERVADORES:

Ceballos Gastón.

Ubicación:

Inmediaciones del equipo H16

DESARROLLO:

TIEMPO:	SECUENCIA:	COMENTARIOS:
10:58	Se produce el accidente en la boca de pozo.	El operario tendido en el pozo sin realizar movimiento alguno.
10:59	Operario de cargas liquidas, que se encontraba en inmediaciones ve al operario tendido en el suelo. Da aviso al operario de H16	
10:59	Operario de H16 Realiza paro de emergencia del equipo, par que se pueda socorrer al accidentado.	El operario del H16 para el equipo, cierra válvula de bombeo y de línea de gas.
11:00	Ceballos se acerca al accidentado y le indica a Berra que esta inconsciente y tiene golpe en cabeza.	
11:00	Berra activa el Rol ante Emergencia.	Pide Silencio en radio, llama a emergencias dando la ubicación del equipo dando batería y pozo. En ese momento Ceballos saca arrastrado a la víctima de la boca de pozo.



Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

CONCLUSIONES: El desempeño del personal fue muy satisfactorio, ya que el personal sabía con anterioridad como tiene que actuar.
El único inconveniente fue que Ceballos saco al accidentado del lugar, sin saber qué consecuencias le puede llegar a ocasionar.

REUNIÓN DE CIERRE:

PROPUESTAS DE MEJORA / MEDIDAS CORRECTIVAS	RESPONSABLES

QUIEN LIDERO EL SIMULACRO:

NOMBRE	FIRMA
Anzoategui Gonzalo	



Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

ANEXO DE FOTOS





Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11







Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11





Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11





CURSO DE	SIMULACRO				
LUGAR DE CAPACITACION					
FECHA	7-7-15	DURACION	30 min.	CANT. PARTICIPANTES	3
TEORIA	%	PRACTICA	%	SIMULACROS	% 100
TEMATICA DEL CURSO	SIMULACRO DE ACCIDENTE				

[illegible]

NOMBRE INSTRUCTOR	Anzoategui Gonzalo		
N MATRICULA	Téc. Sup. en Higiene y Seguridad M.P.N. B1-1572-2		EVALUACION ESCRITA
FIRMA			EVALUACION ORAL