



Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

FECHA CONFECCION DEL INFORME: 27-07-15

PARTICIPANTES: Peña Carlos. Sepúlveda Jaime. Lucero Sergio.

OBJETIVOS: Ver el comportamiento que tienen el equipo de operación del H18, ante una emergencia, en este caso un Accidente SH2

PLANIFICACIÓN DEL EJERCICIO

Se reúne al personal del equipo del H18, Para realizar accidente de sulfhídrico. El accidente sucede cuando uno de los operarios se dirige a controlar la boca de pozo y en ese momento se cae al pizo. Los otros operadores sienten una alarma sonar y se dan cuenta que es el detector SH2 y que Jaime esta tirado en boca de pozo

OBSERVADORES:

Peña Carlos

Ubicación:

En inmediaciones del equipo

DESARROLLO:

TIEMPO:	SECUENCIA:	COMENTARIOS:
13:47	Operador se cae en boca de pozo	Suena el Detector de SH2
13:47	Los demás operarios detectan el incidente	
13:47	Operador realiza paro de emergencia del equipo y pasa equipo de escape a chofer de CL para que realice rescate	Mientras se rescata operador realiza llamado a telemetría y activa rol de oas.
13:48	Operador CL saca al operario afectado de la boca de pozo	

CONCLUSIONES:

El desempeño de los participantes fue satisfactorio, el único error es que el equipo de escape no se encontraba en el lugar de fácil acceso.



Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

REUNIÓN DE CIERRE:

PROPUESTAS DE MEJORA / MEDIDAS CORRECTIVAS	RESPONSABLES
En el arranque del turno los operarios repasen como deben actuar antes una emergencia. Además de colocar el equipo de escape en un lugar de fácil acceso.	Operador del equipo.

QUIEN LIDERO EL SIMULACRO:

NOMBRE	FIRMA
Anzoategui Gonzalo	

ANEXO DE FOTOS

GRUPO

OAS







Informe de Simulacro

Código: SMA-FOR-008

Versión N° 00

Fecha Vigencia: 09/09/11

