


CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA
TCK202601063



000	29/01/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó





**MANGUERA 1" SAE100R16 x
2400PSI (WP)**



	CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA	CERTIFICADO: TCK202601063
		Fecha Insp.PH: 29/01/2026 Nueva Insp.PH: 29/01/2027

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1" SAE100R16 x 2400PSI (WP)
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 - ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA GATES MEGASys 1" x 25m - H x H - CONEXIÓN SHIFT-SAE100R16 x 2400PSI(WP)	0096141-GOS260109	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>
2	4	MANGUERA GATES MEGASys 1" x 25m - H x H - CONEXIÓN SHIFT-SAE100R16 x 2400PSI(WP)	0096160-GOS260110	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>

OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 29/01/2026  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 29/01/2026  Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
---	---



CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: **TCK202601063**Fecha Insp.PH: **29/01/2026**Nueva Insp.PH: **29/01/2027**

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1" SAE100R16 x 2400PSI (WP)
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 - ASTM E1003


EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026
--	-------------------------------------	--	---


IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA GATES MEGASys 1" x 25m - H x H - CONEXIÓN SHIFT-SAE100R16 x 2400PSI(WP) 0096141- GOS260109	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de la manguera sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (35°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1584,12 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto

TCK202601063

0096141-
GOS260109

IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
29/01/2026Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
29/01/2026Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1" SAE100R16 x 2400PSI (WP)
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 - ASTM E1003


EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026
--	-------------------------------------	--	---

IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
2	MANGUERA GATES MEGASys 1" x 25m - H x H - CONEXIÓN SHIFT-SAE100R16 x 2400PSI(WP) 0096160- GOS260110	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA





REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de la manguera sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (35,5°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1580,76 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Preinto TCK202601063 0096160-GOS260110 IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26	
OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 29/01/2026  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 29/01/2026  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN: