


CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA
TCK202608014



000	26/08/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.BURGOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



**MANGUERA SAE100R2AT 1 1/4" x
1820PSI(WP)**



	CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA	CERTIFICADO: TCK202608014
		Fecha Insp.PH: 26/08/2026
		Nueva Insp.PH: 26/08/2027

DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA SAE100R2AT 1 1/4" x 1820PSI(WP)
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA ALFAGOMMA-ITALY FLEXOR 2SN-2AT 1 1/4" x 25m - M x M - CONEXION NPT - SAE100R2AT x 1820PSI (WP)	021585 - GOS260807	IV-CD-PH 1500 psi- F. Insp. 08/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>

OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 26/08/2026  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Burgos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTROLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 26/08/2026  Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
---	---

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA SAE100R2AT 1 1/4" x 1820PSI(WP)
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003


EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP N°67884	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 24/02/26 - 24/02/2027
--	-------------------------------------	--	---

IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ALFAGOMMA-ITALY FLEXOR 2SN-2AT 1 1/4" x 25m - M x M - CONEXION NPT - SAE100R2AT x 1820PSI (WP) 021585 - GOS260807	IV-CD-PH 1500 psi- F. Insp. 08/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de la manguera sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (19,5°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1531,27 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto	TCK202608014	021585 - GOS260807	IV-CD-PH 1500 psi- F. Insp. 08/26
OPERADOR	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 26/08/2026 <i>[Firma]</i> Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Burgos FIRMA / ACLARACIÓN:		
CONTROL	LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 26/08/2026 <i>[Firma]</i> Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:		