

Procedimiento de Inspección: 004 CLIENTE: GREEN OIL SERVICES Fecha: 03 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE: - EQUIPO: Flush By Lugar inspec.: Base GOS Catriel

MARCA: OIL COUNTRY

Modelo:

CAPACIDAD TON.:

N°SERIE: GOS 01

NORMA: ASTM -E-709-95

Inspección:

Canasto - Perno de contra - Soporte retenida

Inspeccion a metal limpio:

Arenado:

☐

Limp. Mecanica:

☒

Condiciones de inspeccion:

Desarmado:

☒

Armado:

☒

Inspeccion con Ultrasonido:

TECMAN TM 130D:

☐

Control Dimensional:

☒

Inspeccion:

Visual:

☒

Partículas Secas:

☒


Partículas Húmedas:

☒


Tintas Penetrantes:

☐
ZONA INSPECCIONADA

GOS01




GOS01.1



D



GOS01.2


DETALLE DE LA INSPECCION

Se realiza inspección visual, electromagnética y control dimensional.

	A	B	C	D
Llave N° GOS01	60/64"	ok	ok	ok
Canasto N° GOS01.1	ok	-	-	-
Perno N° GOS01.2	52/64"	50/64"	41/64"	217 mm

No se observan discontinuidades superficiales, cortes, corrosión o reparaciones con soldadura.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

 APROBADO: ☒ NO APROBADO: ☐
OSCAR JARA

Ensayo No Destructivo

Certif. N°005 - P.M - 2 - 534

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE