

Procedimiento de Inspección: **004** CLIENTE: **GREEN OIL SERVICES** Fecha: **03 de Diciembre de 2020**

 PRACTICA DEL CLIENTE: **-** EQUIPO: **Flush By** Lugar inspec.: **Base GOS Catriel**

 MARCA: **LA FONTAINE**

 Diametro: **1"**

 CAPACIDAD TON.: **X**


 N°SERIE: **GOS04**

 NORMA: **ASTM E 709-95**

 Inspección: **Cuerpo**

Inspeccion a metal limpio:	Arenado	-	Limp. Mecanica	X
Condiciones de inspeccion:	Desarmado	X	Armado	-
Inspeccion con Ultrasonido:	TECMAN TM 130D	-	Control Dimensional	X
Inspeccion: Visual	X	Particulas Secas	-	Particulas Húmedas
			X	Tintas Penetrantes
				-

ZONA INSPECCIONADA



A	Boca	1 25/64"
B	Ojal	54/64"
C	Cuerpo	OK

DETALLE DE LA INSPECCION

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

 APROBADO: **X** NO APROBADO: **-**
OSCAR JARA


Ensayo No Destructivo

Certif. N°005 - P.M - 2 - 534

Norma IRAM ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE



Procedimiento de Inspección: 004 CLIENTE: GREEN OIL SERVICES Fecha: 03 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE: - EQUIPO: Flush By Lugar inspec.: Base GOS Catriel

MARCA: FADAC

Diametro: 3/4" - 7/8"

 CAPACIDAD TON. 


N°SERIE: GOS03

NORMA: ASTM E 709-95

Inspección: Cuerpo

Inspeccion a metal limpio :	Arenado	☐	Limp. Mecanica	☒
Condiciones de inspeccion:	Desarmado	☒	Arnado	☐
Inspeccion con Ultrasonido:	TECMAN TM 130D	☐	Control Dimensional	☒
Inspeccion : Visual	☒	Partículas Secas	☐	Partículas Húmedas
			☒	Tintas Penetrantes
				☐

ZONA INSPECCIONADA



A	Boca	1 9/64"
B	Ojal	54/64"
C	Cuerpo	OK

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausmetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

 APROBADO: ☒ NO APROBADO: ☐

 OSCAR JARA
 Ensayo No Destructivo
 Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
 Norma: IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE


Procedimiento de Inspección: 004 CLIENTE: GREEN OIL SERVICES Fecha: 03 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE: - EQUIPO: Flush By Lugar inspec.: Base GOS Catriel

MARCA: OIL COUNTRY Diametro: 3/4" - 7/8" CAPACIDAD TON. ☒
N°SERIE: GOS02
NORMA: ASTM E 709-95 Inspección: Cuerpo

Inspeccion a metal limpio: Arenado: - Limp. Mecanica: ☒
Condiciones de inspeccion: Desarmado: ☒ Armado: -
Inspeccion con Ultrasonido: TECMAN TM 130D: - Control Dimensional: ☒
Inspeccion: Visual: ☒ Particulas Secas: - Particulas Húmedas: ☒ Tintas Penetrantes: -

ZONA INSPECCIONADA



A	Boca	1 4/64"
B	Ojal	53/64"
C	Cuerpo	OK

DETALLE DE LA INSPECCION

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.

Instrumentos	Bobina 10"	Laz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Laz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO: ☒ NO APROBADO: -
FIRMA OPERADOR: OSCAR JARA
Ensayo No Destructivo
Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
Norma: IRAM - ISO 9712
FIRMA CLIENTE: [Signature]