

Procedimiento de Inspección 004 CLIENTE: GREEN OIL SERVICES Fecha : 03 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE - EQUIPO: Flush By Lugar inspec.: Base GOS Catriel


 MARCA PETOL
 N°SERIE GOS06
 NORMA ASTM E 709-95

Diametro 1" CAPACIDAD TON.

Inspección Cuerpo - Perno

Inspeccion a metal limpio :	Arenado	-	Limp. Mecanica	X			
Condiciones de inspeccion:	Desarmado	-	Armado	X			
Inspeccion con Ultrasonido:	TECMAN TM 130D	-	Control Dimensional	X			
Inspeccion : Visual	X	Partículas Secas	-	Partículas Húmedas	X	Tintas Penetrantes	-

ZONA INSPECCIONADA



A	Ojal	-
B	Brazo	610 mm
C	Ojal	-
D	Boca	1 27/64"

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.


Se realiza inspección armado, resultado positivo.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO X NO APROBADO -

 OSCAR JARA
 Ensayo No Destructivo
 Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
 Norma IRAM - ISO 9712

FIRMA CLIENTE



Procedimiento de Inspección: **004** CLIENTE: **GREEN OIL SERVICES** Fecha: **03 de Diciembre de 2020**

PRACTICA DEL CLIENTE: **-** EQUIPO: **Flush By** Lugar inspec.: **Base GOS Catriel**


MARCA: **PETOL**
N°SERIE: **GOS01**
NORMA: **ASTM E 709-95**

Diametro: **1"** CAPACIDAD TON. **×**

Inspección: **Cuerpo**

Inspeccion a metal limpio: Arenado **-** Limp. Mecanica **X**
Condiciones de inspeccion: Desarmado **-** Armado **X**
Inspeccion con Ultrasonido: TECMAN TM 130D **-** Control Dimensional **X**
Inspeccion: Visual **X** Partículas Secas **-** Partículas Húmedas **X** Tintas Penetrantes **-**

ZONA INSPECCIONADA



A	Ojal	-
B	Brazo	610 mm
C	Ojal	-
D	Boca	1 24/64"

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.

Se realiza inspección armado, resultado positivo.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO **X** NO APROBADO **-**

OSCAR JARA

Ensayo No Destructivo

Certif. N°005 - P.M - 2 - 534

Norma: IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE

Procedimiento de Inspección: 004 CLIENTE: GREEN OIL SERVICES Fecha: 03 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE: EQUIPO: Flush By Lugar inspec.: Base GOS Catriel


MARCA: PETOL
N°SERIE: GOS07
NORMA: ASTM E 709-95

Diametro: 3/4" - 7/8" CAPACIDAD TON. ☒

Inspección: Cuerpo

Inspeccion a metal limpio: Arenado ☐ Limp. Mecanica ☒
Condiciones de inspeccion: Desarmado ☐ Armado ☒
Inspeccion con Ultrasonido: TECMAN TM 130D ☐ Control Dimensional ☒
Inspeccion: Visual ☒ Partículas Secas ☐ Partículas Húmedas ☒ Tintas Penetrantes ☐

ZONA INSPECCIONADA



A	Ojal	-
B	Brazo	470 mm
C	Ojal	-
D	Boca	1 3/64"

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.

Se realiza inspección armado, resultado positivo.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO ☒ NO APROBADO ☐

OSCAR JARA

Ensayo No Destructivo
Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
Norma: IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE

