

Procedimiento de Inspección: 004 CLIENTE: GREEN OIL SERVICES Fecha: 05 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE: EQUIPO: Flush By Lugar inspec.: Base GOS Catriel

MARCA: PETOL
N°SERIE: 1500
NORMA: ASTM E 709-95

Diametro: 3/4" - 7/8" CAPACIDAD TON. ☐

Inspección: Cuerpo

Inspeccion a metal limpio : Arenado ☐ Limp. Mecanica ☒
Condiciones de inspeccion: Desarmado ☐ Armado ☒
Inspeccion con Ultrasonido: TECMAN TM 130D ☐ Control Dimensional ☐
Inspeccion : Visual ☒ Partículas Secas ☐ Partículas Húmedas ☒ Tintas Penetrantes ☐

ZONA INSPECCIONADA



	Apto	No Apto
Cuerpo	☒	☐
Boca	☒	☐
Traba	☒	☐
Mango	☒	☐
Fisura	☒	☐

DETALLE DE LA INSPECCION

Inspección visual y electromagnética.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.

Se realiza inspección armado por poseer perno de fabrica.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausímetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO ☒ NO APROBADO ☐

OSCAR JARA
Ensayo No Destructivo
Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
Norma: IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE

[Handwritten signature of the client]

Procedimiento de Inspección: **004** CLIENTE: **GREEN OIL SERVICES** Fecha: **03 de Diciembre de 2020**

 PRACTICA DEL CLIENTE: **-** EQUIPO: **Flush By** Lugar inspec.: **Base GOS Catriel**

 MARCA: **PETOL**
 N°SERIE: **2000**
 NORMA: **ASTM E 709-95**

 Diametro: **1"** CAPACIDAD TON.: **×**

 Inspección: **Cuerpo**

Inspeccion a metal limpio:	Arenado	☐	Limp. Mecanica	☒
Condiciones de inspeccion:	Desarmado	☐	Armado	☒
Inspeccion con Ultrasonido:	TECMAN TM 130D	☐	Control Dimensional	☐
Inspeccion: Visual	☒	Partículas Secas	☐	Partículas Húmedas
			☒	Tintas Penetrantes
				☐

ZONA INSPECCIONADA



	Apto	No Apto
Cuerpo	☒	☐
Boca	☒	☐
Traba	☒	☐
Mango	☒	☐
Fisura	☒	☐

DETALLE DE LA INSPECCIÓN

Inspección visual y electromagnética.

No se observa corrosión, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.

Se realiza inspección armado por poseer perno de fabrica.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

 APROBADO: ☒ NO APROBADO: ☐
OSCAR JARA

Ensayo No Destructivo

Certif. N°005 - P.M - 2 - 524

Norma: IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE