

**DE&H Service****Reporte END****OAA**

Parte N°

Soporte de pistones - Pernos

536

Procedimiento de Inspección **008** CLIENTE: **GREEN OIL SERVICES** Fecha: **27 de Diciembre de 2020**PRACTICA DEL CLIENTE **-** EQUIPO: **Flush By** Lugar inspec.: **Base GOS Catriel**


MARCA

S/M

Diametro



CAPACIDAD TON.



N°SERIE

Varios

NORMA

ASTM -E-709-95

Inspección

Ojales soporte de pistón - Pistón - Pernos

Acondicionado de Material

Arenado

-

Limp. Mecanica

X

Condiciones de inspeccion:

Desarmado

X

Armado

X

Inspeccion con Ultrasonido:

TECMAN TM 130D

-

Control Dimensional

X

Inspeccion:

Visual

X




Partículas Secas

X

Partículas Húmedas

X

Tintas Penetrantes

-**ZONA INSPECCIONADA****Lateral Izquierdo****Lateral Derecho****DETALLE DE LA INSPECCIÓN**

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa discontinuidades superficiales.

Partes	A	B	C	D	E	F	G
Lateral Izq. Ojal Superior	1 37/64"	1 37/64"	-	-	-	-	-
Perno N° 005	1 36/64"	138 mm	-	-	-	-	-
Lateral Izq. Ojal Inferior	1 24/64"	1 24/64"	-	-	-	-	-
Perno de registro N° 008	1 23/64"	145 mm	-	-	-	-	-
Ojal Superior de Pistón Izq.	1 39/64"	99 mm	-	-	-	-	-
Ojal Inferior de Pistón Izq.	1 25/64"	-	-	-	-	-	-
Lateral Der. Ojal Superior	1 37/64"	1 37/64"	-	-	-	-	-
Perno N° 006	1 36/64"	137 mm	-	-	-	-	-
Lateral Der. Ojal Inferior	1 24/64"	1 24/64"	-	-	-	-	-
Perno de registro N° 007	1 23/64"	143 mm	-	-	-	-	-
Ojal Superior de Pistón Der.	1 39/64"	95 mm	-	-	-	-	-
Ojal Inferior de Pistón Der.	1 25/64"	-	-	-	-	-	-

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO **X** NO APROBADO **-**

OSCAR JARA
 Ensayo No Destructivo
 Certif. N°005 - P.M. - 2 - 534
 Norma IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE

**DE&H Service****Reporte END****Ojales Mástil****OAA**Organismo
Argentino de
Acreditación
Código de Acreditación
N° 1010
30/4/01

Parte N°

537

Procedimiento de Inspección

008

CLIENTE:

GREEN OIL SERVICES

Fecha: 27 de Diciembre de 2020

PRACTICA DEL CLIENTE

-

EQUIPO:

Flush By

Lugar inspec.:

Base GOS Catriel

MARCA

S/M

Diametro



CAPACIDAD TON.



N°SERIE

Varios

NORMA

ASTM -E-709-95

Inspección

Ojales de Mástil - Ojales Chivas - Pernos

Acondicionado de Material

Arenado

-

Limp. Mecanica

X

Condiciones de inspeccion:

Desarmado

X

Armado

X

Inspeccion con Ultrasonido:

TECMAN TM 130D

-

Control Dimensional

X

Inspeccion:

Visual

X

Partículas Secas



X

Partículas Húmedas

X

Tintas Penetrantes

-

ZONA INSPECCIONADA**Lateral Izquierdo****Lateral Derecho****DETALLE DE LA INSPECCIÓN**

Inspección visual, electromagnética y control dimensional. Los puntos del 1 al 15 se inspección con yugo electromagnético.

No se observa discontinuidades superficiales.

Partes	A	B	C	D	E	F	G
Lateral Izq. Ojal superior	1 37/64"	1 37/64"	-	-	-	-	-
Perno N° 004	1 36/64"	127 mm	-	-	-	-	-
Lateral Izq. Ojal inferior fijo	1 26/64"	1 26/64"	-	-	-	-	-
Perno de registro N° 002	1 25/64"	170 mm	-	-	-	-	-
Lateral Der. Ojal Superior	1 38/64"	1 38/64"	-	-	-	-	-
Perno N° 003	1 37/64"	126 mm	-	-	-	-	-
Lateral Der. Ojal Inferior fijo	1 25/64"	1 25/64"	-	-	-	-	-
Perno de registro N° 001	1 24/64"	169 mm	-	-	-	-	-

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO

X

NO APROBADO

-

OSCAR JARA
 Ensayo No Destructivo
 Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
 Norma IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE