

**DE&H** Service**Reporte END****OAA**

Parte N°

Palanca sistema Freno PistoneoOscilómetro
Argentino de
Acondicionamiento
S.F. 1972
30-4-1981

530

Procedimiento de Inspección **007** CLIENTE: **GREEN OIL SERVICES** Fecha: **27 de Diciembre de 2020**PRACTICA DEL CLIENTE **-** EQUIPO: **Flush By** Lugar inspec.: **Base GOS Catriel**MARCA **S/M**
N°SERIE **Varios**
NORMA **ASTM -E-709-95**

Diametro

CAPACIDAD TON.


Inspección **Cuerpo - Ojales - Pernos**

Acondicionado de Material Arenado ☐ Limp. Mecanica ☒


Condiciones de inspeccion: Desarmado ☒ Armado ☒

Inspeccion con Ultrasonido: TECMAN TM 130D ☐ Control Dimensional ☒

Inspeccion: Visual ☒ Partículas Secas ☒ Partículas Húmedas ☒ Tintas Penetrantes ☐

ZONA INSPECCIONADA

305

**DETALLE DE LA INSPECCIÓN**

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.

No se observa daños por corrosión, golpes, no presenta discontinuidades superficiales.

Partes	A	B	C	D	E	F	G
Palanca N° 301	33/64"	33/64"	33/64"	33/64"	-	-	-
Conexión de palanca	1 10/64"	40/64"	33/64"	33/64"	33/64"	33/64"	-
Perno N° 301.2	39/64"	65 mm	-	-	-	-	-
Soporte de palanca	1 11/64"	1 11/64"	-	-	-	-	-
Perno N° 301.1	1 9/64"	119 mm	-	-	-	-	-

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/813
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-05-2021

APROBADO ☒ NO APROBADO ☐
OSCAR JARA
 Ensayo No Destructivo
 Certif. N°005 - P.M - 2 - 534
 Norma IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE