


**INFORME DE
CALIBRACIÓN Y PRUEBA
TCK202110017 C**



000	14/10/2021	BASE TRIAL OF CHECK	GREEN OIL SERVICES	INFORME CALIB. y PH	M.LOZANO	J.CASABARES
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



**VÁLVULA
SEGURIDAD 1"**



DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TRIAL OF CHECK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGCV-003

NORMA DE APLICACIÓN
API RP 576 - API 520

CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 21°C / Humed 38%

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

MARCA/MODELO
CPG1500-WIKA


N° CERTIFICADO
WIKI RAC33604

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
09/11/2020 - 09/11/2021

IDENTIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	Válvula de Seguridad 1"	TCK01012 - PH141	IV-CAL-PH 70kg/cm2 - 10/21	70 kg/cm2	Se calibra y verifica apertura de la válvulas a la presión requerida. En condiciones para la operación	APTO

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA




OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.

Se realiza prueba de fuga a 70kg/cm2 con tolerancia de +/- 2kg/cm2. Registrandose 70,32kg/cm2 pico maximo de presión

Prueba realizada con Agua a temperatura ambiente 21,12°C

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202110017 TCK01012 - IV-CAL-PH 70kg/cm2 - 10/21

OPERADOR

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
14/10/2021

Laboratorio Calibración y Pruebas
Ing. J.Casabares
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
Neuquen
FECHA:
14/10/2021

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN: