

DE&H Services	Reporte END		Código	PDI03-EL-01
	Elevador de Varillas		Fecha	01/07/2021
			Revisión	00
			Parte N°	630

Procedimiento de Inspección	003	CLIENTE: GREEN OIL SERVICES	Fecha : 04 de Agosto de 2021
PRACTICA DEL CLIENTE	-	EQUIPO: Flush By	Lugar inspección: Base GOS Catriel

MARCA	OIL COUNTRY	Diámetro	5/8" - 3/4" - 7/8" - 1"	CAPACIDAD TON.	25
N*SERIE	GOS 03				
NORMA	ASTM - E-709-01	Inspección	Cuerpo - Asa - Eje - Trabas		

Inspección a metal limpio :	Arenado	-	Mecánica	X	
Condiciones de inspección:	Desarmado	X	Armado	X	
Inspección con Ultrasonido:	TECMAN TM 130D	-	Control Dimensional	X	
Inspección : Visual	X	Partículas Secas	-	Partículas Húmedas	X
				Líquidos Penetrantes	-

ZONA INSPECCIONADA

A	Eje	1 27/64"
B	Eje	1 27/64"
C	Ojal	1 33/64"
D	Ojal	1 33/64"
E	Asa	1 29/64"
F	Asa	1 6/64"
Trabas		Aprobado
Funcionamiento		Aprobado

DETALLE DE INSPECCIÓN

Inspección visual, electromagnética y control dimensional.
 No se observa corrosión en ejes, cuerpo reparado con soldadura y no se observan discontinuidades superficiales.
 Se realiza inspección desarmado y luego armado para controlar el funcionamiento de las trabas, resultado positivo.

Instrumentos	Bobina 10"	Luz UV.	Gausimetro	Ultrasonido	Medidor Luz UV.	Regla 12"	Yugo	PIT GAGE	Certificación
Número	15-08	LUV008	1-098	127519	S941214	1-097	YOK 4097	13351/1	005/PM/2/1051
Vencimiento	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14-06-2022	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	14/05/2026

APROBADO	X	NO APROBADO	-
----------	----------	-------------	---

OSCAR JARA
Ensayo No Destructivo
 Certif. N°005 / PM / 2 / 1051
 Norma IRAM - ISO 9712

FIRMA OPERADOR

FIRMA CLIENTE