

EMPRESA:	GOS	TIPO DE INSPECCIÓN:	CERTIFICACIÓN ANUAL PH.
LUGAR:	BASE HG.	OT	1515
EQUIPO:	H-21	FECHA DE INSPECCIÓN:	14/2/2023

INFORME N°: 1515


PÁGINA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECINTO	N° SERIE	RESULTADO
2	1	LINEA DE 2" ALTA PRESION	N/A	N/A	APROBADO
3	1	MANGUERA DE 1 1/2"	HG1515 FI 02 23	N/A	APROBADO

FIRMA OPERADOR

Francisco Maranesi
FRANCISCO MARANESI
 FMAA INSPECCIONES
 RAM 5712 - 007/144/2/552

FIRMA CLIENTE

EMPRESA: GOS

CONTACTO: FERNANDO ALIAS

EQUIPO: H-21

TIPO INSPECCIÓN: PRUEBA HIDRAULICA

LUGAR: BASE HG.

FECHA DE INSPECCIÓN: 14/02/23


NORMA:
EQUIPO : MANOMETRO

MARCA: KELLER

NÚMERO DE SERIE: 17002

MODELO: LEO RECORD

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

PRUEBA HIDROSTÁTICA
PRESION DE PRUEBA : 105 KG/CM2
RESULTADO DE LA PRUEBA : APTO

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

linea alta presion
**LINEA ALTA
PRESION
INFERIOR BAJO
CHASIS.**

AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN NO SE ENCONTRARON ANOMALIAS.
OBSERVACIONES: Línea de expulsión de bomba alta presión.

FIRMA OPERADOR

FRANCISCO MARAÑES
FMM INSPECCIONES
RAM 9712 - 007/PM/21/592
FIRMA CLIENTE

EMPRESA: GOS

CONTACTO: FERNANDO ALIAS

EQUIPO: H-21

TIPO INSPECCIÓN: PRUEBA HIDRAULICA

LUGAR: BASE HG.

FECHA DE INSPECCIÓN: 14/02/23

NORMA:
EQUIPO : MANOMETRO


MARCA: KELLER

NÚMERO DE SERIE: 17002

MODELO: LEO RECORD

FECHA DE CALIBRACIÓN: 22/08/2022

PRUEBA HIDROSTÁTICA
PRESION DE PRUEBA : 105 KG/CM2

RESULTADO DE LA PRUEBA : **APTO**

REFERENCIA FOTOGRÁFICA

Manguera alta presion
AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN NO SE ENCONTRARON ANOMALÍAS.
OBSERVACIONES: Manguera de vinculacion 1 1/2" alta presion.

FIRMA OPERADOR


FRANCISCO MARAÑESI
FMM INSPECCIONES
RAM 9712 - 007/PM/21/592

FIRMA CLIENTE