

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202309038



000	20/09/2023	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó






MANGUERAS
3"



DATOS GENERALES		
CLIENTE GREEN OILSERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERAS 3"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME E1003

DETALLE DE PIEZAS							
ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
2	4	MANGUERA 3" x 5m	TCK01528 - GOS230904	IV-PH 80 psi-Fecha Ejecución 09/23	80 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura y daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

OPERADOR LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 20/09/2023  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:	CONTOLO LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 20/09/2023  Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:
--	---

		CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA		CERTIFICADO: TCK202309038	
				Fecha Insp.PH: 20/09/2023	
				Nueva Insp.PH: 20/09/2024	
DATOS GENERALES					
CLIENTE GREEN OILSERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERAS 3"	
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001		NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C		NORMA DE APLICACIÓN ASME E1003	
EQUIPOS UTILIZADOS					
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		MARCA/MODELO CPG1500-WIKA		N° CERTIFICADO MAC GROUP 42319	
				CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 22/02/23 - 22/02/2024	
IDENTIFICACION					
ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
2	MANGUERA 3" x 5m TCK01528 -GOS230904	IV-PH 80 psi-Fecha Ejecución 09/23	80 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento-deformación, abolladura y daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO
REGISTRO					
					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
OBSERVACIONES:					
Se realiza Inspeccion Visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (10,9°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 82,25 PSI. No se observan deformaciones posterior a la prueba, ni fugas ni perdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro(Data logger), segun norma de Refecencia API RP-53, API 7K y API 16C. Las manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. RESULRADO SATISFACTORIO.					
Precinto		TCK202309038 TCK01528 - IV-PH 80 psi-Fecha Ejecución 09/23			
OPERADOR		CONTRÓLO			
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 20/09/2023		LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 20/09/2023			
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:		 Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:			
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA					
Pag. 4 de 4					