

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202501004



000	14/01/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA
1 1/4"





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202501004

Fecha Insp.PH: 14/01/2025

Nueva Insp.PH: 14/01/2026

DATOS GENERALES


CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1 1/4"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA ALFA GOMMA 1 1/4" x 20m	0096448 - GOS250101	IV-PH 1500psi-F. Insp. 01/25	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>


OPERADOR



LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
14/01/2025


Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
14/01/2025


Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

		CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA		CERTIFICADO: TCK202501004	
				Fecha Insp.PH: 14/01/2025	
				Nueva Insp.PH: 14/01/2026	
DATOS GENERALES					
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1 1/4"	
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001		NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C		NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003	
EQUIPOS UTILIZADOS					
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA		N° CERTIFICADO MAC GROUP 50336	
				CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 20/02/24 - 20/02/2025	
IDENTIFICACION					
ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ALFA GOMMA 1 1/4" x 20m 0096448 - GOS250101	IV-PH 1500psi-F. Insp. 01/25	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>
REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA					
					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
OBSERVACIONES:					
Se realiza inspección visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (26,3°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1546,54 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Refecencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. RESULTADO SATISFACTORIO.					
Precinto TCK202501004		0096448 - GOS250101		IV-PH 1500psi-F. Insp. 01/25	
OPERADOR			CONTROLLO		
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 14/01/2025  Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:			LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 14/01/2025  Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:		
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA				Pag. 3 de 3	