

CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
TCK202410017



**TRIAL_{OF}
CHECK**

Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE



000	28/10/2024	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO CALIB.	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



VÁLVULA DE SEGURIDAD 2"
RIG H15



DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA DE SEGURIDAD 2" RIG H15

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGCV-003

NORMA DE APLICACIÓN
API RP 576 - API 520

CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 32°C / Humed 78%

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE CALIBRACION /PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	Válvula de Seguridad 1"	0096611 - GOS241001	IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 10/24	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/10/2024

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/10/2024

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO: TCK202410017
N°SERIE: 0096611 - GOS241001
Fecha Inspec.: 28/10/2024
Nueva Inspec.: 28/10/2025

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES
PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGCV-003

DATOS GENERALES

LUGAR
BASE TCK
NORMA DE APLICACIÓN
API RP 576 - API 520

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
VÁLVULA DE SEGURIDAD 2"
CONDICIONES AMBIENTALES
Temp 32°C / Humed 78%

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL

EQUIPOS / PATRONES UTILIZADOS
MARCA/MODELO
CPG1500 - WIKA


N° CERTIFICADO
MAC GROUP 50336

CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO
20/02/24 - 20/02/2025

IDENTIFICACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	Válvula de Seguridad 1"	0096611 - GOS241001	IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 10/24	70 Kg/cm2	Se calibra y verifica la apertura de la válvula a la presión requerida. En condiciones para la operación.	<u>APTO</u>

REGISTRO DE PRUEBA DE FUGA



OBSERVACIÓN:

Se realiza Inspección Visual, Calibración y Verificación de Funcionamiento de válvula de seguridad.
Se realiza prueba de fuga a 70 kg/cm2 con tolerancia de +/- 3 kg/cm2. Registrandose 72,45 kg/cm2 pico máximo de presión.
Prueba realizada con aire a temperatura ambiente 32,0°C.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Precinto: TCK202410017 0096611 - IV-CAL 70 Kg/cm2-F INSP 10/24

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/10/2024

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTRÓLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/10/2024

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN: