


CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202408056



Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE



000	28/08/2024	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA
1 1/4" - RIG H101





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202408056

Fecha Insp.PH: 28/08/2024

Nueva Insp.PH: 28/08/2025

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1 1/4" - RIG H101
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003


DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA 1 1/4" x 20m	0096626 - GOS240802	IV-PH 1500psi-F. Insp. 08/24	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
28/08/2024


Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN

FECHA:
28/08/2024


Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202408056

Fecha Insp.PH: 28/08/2024

Nueva Insp.PH: 28/08/2025

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1 1/4" - RIG H101
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003



EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500 - WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 50336	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 20/02/24 - 20/02/2025
--	---------------------------------------	--	---


IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA 1 1/4" x 20m 0096626 -GOS240802	IV-PH 1500psi-F. Insp. 08/24	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (15,4°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1552,51 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Refecencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto TCK202408056 0096626 - IV-PH 1500psi-F. Insp. 08/24

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/08/2024

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTRÓLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
28/08/2024

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN: