

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202507073



000	30/07/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA
3" x 150 PSI (WP)





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202507073

Fecha Insp.PH: 30/07/2025

Nueva Insp.PH: 30/07/2026

DATOS GENERALES


CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 3" x 150 PSI (WP)
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA NHI HOSE-MUD & OIL SUCTION 3" x 5m - ACOPLE RÁPIDO ALUMINIO x 150PSI(WP)	0096258-GOS250708	IV-PH 80 psi-F. Insp. 07/25	80 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>


OPERADOR



LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
30/07/2025


Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
30/07/2025


Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

		CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA		CERTIFICADO: TCK202507073	
				Fecha Insp.PH: 30/07/2025	
				Nueva Insp.PH: 30/07/2026	
DATOS GENERALES					
CLIENTE GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK		EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 3" x 150 PSI (WP)	
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001		NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C		NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003	
EQUIPOS UTILIZADOS					
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL		MARCA/MODELO CPG1500-WIKA		N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	
				CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026	
IDENTIFICACION					
ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA NHI HOSE-MUD & OIL SUCTION 3" x 5m - ACOPLE RÁPIDO ALUMINIO x 150PSI(WP) 0096258- GOS250708	IV-PH 80 psi-F. Insp. 07/25	80 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO
REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA					
					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
OBSERVACIONES:					
Se realiza inspección visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (8°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 80,33 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. RESULTADO SATISFACTORIO.					
Precinto		TCK202507073		0096258- GOS250708	
				IV-PH 80 psi-F. Insp. 07/25	
OPERADOR			CONTROLLO		
LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 30/07/2025			LUGAR: NEUQUÉN FECHA: 30/07/2025		
 Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D.Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:			 Control de Calidad y Operaciones Ing. M.Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:		
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA				Pag. 3 de 3	