


CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA
TCK202602023



**TRIAL_{OF}
CHECK**

Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE




000	11/02/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANIFOLD 2" NPT





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA

CERTIFICADO: TCK202602023

Fecha Insp.PH: 11/02/2026

Nueva Insp.PH: 11/02/2027

DATOS GENERALES

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN
MANIFOLD 2" NPT

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 53 - API 7K - API 16C


NORMA DE APLICACIÓN
ASME V ART9 / ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANIFOLD 2" NPT	0096084 - GOS260203	IV-CD-PH 1500 psi- F. Insp. 02/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>


OPERADOR


LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026


Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTOLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026


Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:



CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202602023

Fecha Insp.PH: 11/02/2026

Nueva Insp.PH: 11/02/2027

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANIFOLD 2" NPT
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003



EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026
---	------------------------------	-----------------------------------	--




IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANIFOLD 2" NPT 0096084 - GOS260203	IV-CD-PH 1500 psi- F. Insp. 02/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones del manifold, control dimensional e inspección íntegra del cuerpo y conexiones sin encontrar golpes ni indicaciones relevantes. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (28,6°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1538,01 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. El manifold se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto TCK202602023 0096084 - IV-CD-PH 1500 psi- F. Insp. 02/26
GOS260203

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN: