

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA
TCK202601059



000	27/01/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M. LOZANO	D. VALLEJOS
Revisión:	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



MANGUERA 1 1/4"





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA

CERTIFICADO: TCK202601059

Fecha Insp.PH: 27/01/2026

Nueva Insp.PH: 27/01/2027

CLIENTE

GREEN OIL SERVICES

DATOS GENERALES

LUGAR

BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

MANGUERA 1 1/4"

PROCEDIMIENTO N°

TCK-PQPH-001

NORMA DE REFERENCIA

API RP 53 - API 7K - API 16C

NORMA DE APLICACIÓN

ASME V ART9 - ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA 1 1/4" x 20m - H x H - CONEXIÓN SHIFT	0096170-GOS260108	IV-PH 1500 psi- F- Insp. 01/26	1500 psi	No se observan fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o defectos mecánicos. En condiciones para operación.	ACTO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
27/01/2026

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
27/01/2026

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA

Pag. 2 de 3



CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202601059

Fecha Insp.PH: 27/01/2026


Nueva Insp.PH: 27/01/2027

CLIENTE		DATOS GENERALES	
GREEN OIL SERVICES		LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1 1/4"
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001		NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 - ASTM E1003

EQUIPOS UTILIZADOS			
TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO GPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026

IDENTIFICACIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA 1 1/4" x 20m - H x H - CONEXIÓN SHIFIT 0096170-GOS260106	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26	1500 psi	No se observó fugas, bullos visible, ni caída de presión. No se observó aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	APRO

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realizó inspección visual de las condiciones de la manguera sin encontrar aplastamientos, torceduras, quiebras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales, y de presados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en seco) con agua a temperatura ambiente (26.8°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1515.44 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto	TCK202601059	0096170-GOS260106	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26
OPERADOR		CONTROLO	
LUGAR: NEUQUÉN		LUGAR: NEUQUÉN	
FECHA: 27/01/2026		FECHA: 27/01/2026	
Laboratorio Calibración y Pruebas Técnico Lab D. Vallejos FIRMA / ACLARACIÓN:		Control de Calidad y Operaciones Ing. M. Lozano FIRMA / ACLARACIÓN:	