

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA
TCK202602016



TRIAL OF CHECK

Inspecciones y Servicios
RESPALDO TÉCNICO EFICIENTE



000	09/02/2026	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



TRIAL OF CHECK

MANGUERA 1 1/2" SAE100R2AT





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRÁULICA

CERTIFICADO: TCK202602016

Fecha Insp.PH: 09/02/2026

Nueva Insp.PH: 09/02/2027

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1 1/2" SAE100R2AT
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/2" x 15m - H x H - CONEXIÓN SHIFT-SAE100R2AT	0096180-GOS260201	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 01/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
09/02/2026


Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
09/02/2026

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA



CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202602020

Fecha Insp.PH: 11/02/2026

Nueva Insp.PH: 11/02/2027

DATOS GENERALES

CLIENTE GREEN OIL SERVICES	LUGAR BASE TCK	EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN MANGUERA 1" SAE100R2AT 2400PSI (WP)
PROCEDIMIENTO N° TCK-PGPH-001	NORMA DE REFERENCIA API RP 53 - API 7K - API 16C	NORMA DE APLICACIÓN ASME V ART9 / ASTM E1003



EQUIPOS UTILIZADOS

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL	MARCA/MODELO CPG1500-WIKA	N° CERTIFICADO MAC GROUP 59514	CAL. / VEN. DEL INSTRUMENTO 21/02/25 - 21/02/2026
---	------------------------------	-----------------------------------	--




IDENTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ABIX HYDRAULIC HOSE 1" x 1,2m - H x H - CONEXIÓN JIC-SAE100R2AT x 2400PSI (WP) 0096187- GOS260202	IV-PH 1500 psi- F. Insp. 02/26	1500 psi	No se observa fugas fluidos visible, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura o daños mecánicos. En condiciones para operación.	<u>APTO</u>

REGISTRO PRUEBA HIDRAULICA



REGISTRO FOTOGRAFICO

Tck202602020
IV-PH 1500 PSI
0096187F. INSP
02/26

OBSERVACIONES:

Se realiza inspección visual de las condiciones de la manguera sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (18,8°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min, llegando a una presión de 1614,97 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. La manguera se encuentra en condiciones para puesta en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto TCK202602020 0096187- GOS260202 IV-PH 1500 psi- F. Insp. 02/26

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D.Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
11/02/2026Control de Calidad y Operaciones
Ing. M.Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN: