

CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA
TCK202503046



TRIAL OF CHECK

Inspecciones y Servicios
RESUMIDO TÉCNICO EFICIENTE

000	26/03/2025	BASE TCK NEUQUÉN	GREEN OIL SERVICES	CERTIFICADO PH	M.LOZANO	D.VALLEJOS
Revisión	Fecha Insp.	Lugar	Cliente	Detalle	Revisó	Aprobó



TRIAL OF CHECK

MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4 x
20m





CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202503045

Fecha Insp.PH: 25/03/2025

Nueva Insp.PH: 25/03/2025

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

DATOS GENERALES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4 x 20m

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 63 - API 7K - API 18C

NORMA DE APLICACIÓN
ASTM V ARTS / ASME E1003

DETALLE DE PIEZAS

ITEM	PAG	DESCRIPCION / PIEZA	N°SERIE	TRABAJO REALIZADO	PRESIÓN DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	3	MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4 x 20m CONEXIÓN 2" S2000	0086810/ GOS240401	IV-CD-PH-1500psi-F. Insp. 03/25	1500 psi	No se observa fugas, flujos visibles, ni caída de presión. No se observa abastamiento, deformación, abolladuras y daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/03/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos

FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/03/2025

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano

FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVA AUTORIZACIÓN ESCRITA



CERTIFICADO DE PRUEBA HIDRAULICA

CERTIFICADO: TCK202503046

Fecha Insp PH: 26/03/2025

Nueva Insp PH: 26/03/2025

CLIENTE
GREEN OIL SERVICES

DATOS GENERALES

LUGAR
BASE TCK

EQUIPO / UNIDAD / IDENTIFICACIÓN

MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4 x 20m

PROCEDIMIENTO N°
TCK-PGPH-001

NORMA DE REFERENCIA
API RP 53 - API 7K - API 16C

NORMA DE APLICACIÓN
ASTM V PART 9 / ASME E1003

TIPO DE EQUIPO UTILIZADO
MANOMETRO REGISTRADOR DIGITAL


MARCA/MODELO
CPG1500-WIKA

N° CERTIFICADO
MAC GROUP 55514

CAL / VEN. DEL INSTRUMENTO
21/02/25 - 21/02/2026

ITEM	DESCRIPCION	IDENTIFICACION			
		TRABAJO REALIZADO	PRESION DE PRUEBA	EVALUACIÓN	RESULTADO
1	MANGUERA ALFAGOMMA 1 1/4 x 20m CONEXIÓN 2" S2000 0096610 / GOS240401	IV-CD-PH 1500psi-F Insp. 03/25	1500 psi	No se observa fugas visibles, ni caída de presión. No se observa aplastamiento, deformación, abolladura y daños mecánicos. En condiciones para operación.	APTO

REGISTRO



REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES:

Se realiza inspección Visual de las condiciones de las mangueras sin encontrar aplastamientos, torceduras, quebraduras, o daños en el recubrimiento cercanos a los terminales; y de prensados-conexiones sin encontrar abolladuras o daños mecánicos. Se procede con la realización de prueba hidráulica (en serie) con agua a temperatura ambiente (18.2°C) en un tiempo de estabilización aproximado 10-15min. llegando a una presión de 1576.50 psi. No se observan deformaciones posteriores a la prueba, ni fugas ni pérdidas de fluidos visible durante el ensayo, ni caída de presión durante el registro (Data logger), según norma de Referencia API RP-53, API 7K y API 16C. Las manguera se encuentra en condiciones para pueste en servicio. **RESULTADO SATISFACTORIO.**

Precinto TCK202503046

0096610
GOS240401

IV-CD-PH 1500psi-F. Insp. 03/25

OPERADOR

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/03/2025

Laboratorio Calibración y Pruebas
Técnico Lab D. Vallejos
FIRMA / ACLARACIÓN:

CONTROLO

LUGAR:
NEUQUÉN
FECHA:
26/03/2025

Control de Calidad y Operaciones
Ing. M. Lozano
FIRMA / ACLARACIÓN:

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA