

Destinatario: TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA

Motivo: CIRCULAR D.A.N.J. Nº4 del 4-10-2012 (Dirección Nacional del RNPA)



Frente o Trasera



Lat.Derecho



Lat.Izquierdo



Cédula Verde



N.Chasis



Detalle

1.Datos de la Unidad

1.Dominio	2.Marca	3.Modelo	4.Año	5.Categoría	6.LCM	
KLQ675	SALTO	SR CH	2011	04 SEMIRREMOLQUE		
7a.Caja de Carga	7b. CT de Bodega (m3)	7c.Tipo de Cabina	8.Nº de Chasis	9a.Tipo de Tren	9b.Cant. Ejes	10.Ejes-Tracción
PLATAFORMA CON EQUIPO ESPECIAL	0	SIN CABINA	8AAS1522580014619 1510-2D	2		NO CORRESPONDE
11. Tipo de Vehículo	12.Titular Registral	13.Operator Ruta	14.CUIT Operator / DNI			
SEMIACOPADO	OIL ADDPER SERVICE S.R.L.	OIL ADDPER SERVICE S.R.L.	30708582545			

2.Pesos y Dimensiones

2.1.Dimensiones Máximas					2.2.Distancias desde el Primer Eje Delantero				
15a.Largo	15b.Largo Total con equipo	16.Ancho	17.Alto	18.Voladizo Trasero	19.Al 2º Eje	20.Al 3º Eje	21.Al 4º Eje	21a.Al 5º Eje	22.Al Centro de Carga
12	18.00	2.5	3.75	1.8	12.26	13.58			5.30
2.3.Pesos									
23.Eje/s Delantero/s	24.Total sin carga	25.Peso Máximo (Art.53)	26.Peso Bruto Total (PBT)	27.Peso Bruto Total Combinado	42.Participación de la Carga sobre el/los Eje/s delantero/s en %				
5.5	11.4	34.5	18.0	22.59	%				

3.Almacenamiento de Combustible

28.Tanque MODIFICADO	29.Capacidad Total de Combustible				
	300				
3.1.Cantidad de Tanques			3.2.Cantidad de combustible en litros		
30.Lateral derecho	31.Lateral izquierdo	32.Central	33.Lateral derecho	34.Lateral izquierdo	35.Central
1	0	0	300	0	0

4.Estado del Modelo

36.Estado	37.Tanques de Combustible	38.Agregado de Eje	39.Modificación de paso	40a.Agregado o cambio de Caja de Carga	40b.Agregado de equipo	41.Modificación o Cambio de Cabina
MODIFICADO	✓					
41a.Asientos agregados	41b.Cinturones de Seguridad	41c.Cristales Agregados	41d.Nº de Motor	43.Denominación del RNPA	44.Destino de la unidad	
0					MAQUINARIA ESPECIAL Y AGRICOLA	

5.Informes Registrados

50.Fecha de Carga	51.Tipo	52.Nº de Informe de Modelo	53.Número de Certificado
-------------------	---------	----------------------------	--------------------------

5.1.Registros de Reparación

55.Fecha del Informe de Reparación	56.Nº de Registro	57.Tipo de Modificación/Registro	58.Nº de Registro	59.Fecha de Vencimiento
		Recambio de Neumáticos	-	22/11/2014
		Recambio de Material de Fricción	-	22/11/2014

5.2.Revisiones Complementarias

60.Fecha	61.Tipo	62.Nº de Informe	63.Resultado	64.Vencimiento de la Tarea
----------	---------	------------------	--------------	----------------------------

54.Datos Complementarios

La unidad descripta cuenta con las condiciones de seguridad establecidas por la normativa vigente (Ley 24449 Art.28 -31), para circular por la vía pública con las limitaciones de Pesos y Dimensiones que se establecen en el presente informe. El presente informe cumple con las formalidades del inciso 23 del artículo 34, anexo 1 del decreto 779/1995 (modificado por el Decreto 1716/2008). Para acreditar el cumplimiento de toda modificación que se establezca posteriormente a este estado del modelo, considerada dentro de las excepciones reglamentarias del Artículo 34 de la Ley de Tránsito Nº 24.449, se deberá cumplimentar el procedimiento establecido en la Disposición 25/2009. La definición de "modificación" se establece en el Artículo 35, Apartado 7 del Decreto Nº 779/95.

MODIFICACION DEL ESTADO DE CONFIGURACION AL 20/07/2014
FICHA TECNICA NRO. 115501




Fronte o Trasera



Lat. Derecho



Lat. Izquierdo



Cédula Verde



N. Chasis



Detalle

1. Datos de la Unidad

1. Dominio	2. Marca	3. Modelo	4. Año	5. Categoría	6. LCM
KLQ675	SALTO	SR CH	2011	O4 SEMIRREMOLQUE	
7a. Caja de Carga	7b. CT de Bodega (m3)	7c. Tipo de Cabina			
PLATAFORMA CON EQUIPO ESPECIAL	0	SIN CABINA			
8. N° de Chasis	9a. Tipo de Tren	9b. Cantidad de Ejes	10. Ejes-Tracción	11. Tipo de Vehículo	12. Titular Registral
8AAS1522SB0014619	1S1D+2D	2	NO CORRESPONDE	SEMIACOPADO	OIL ADDPER SERVICE S.R.L
13. Operador Ruta	14. CUIT Operador				
OIL ADDPER SERVICE S.R.L.	30708582545				