



Check list unidades livianas-Ingreso mantenimiento

Codigo: MAN-FOR-030

Versión: 00

Fecha vigencia: 05/02/2024

Fecha Mant.

Nº Orden Asociada:

13-02-26

Interno:

01-209

Kilometraje:

351.004 Km

1 - Estado general del vehículo

N°	Componente	Bien	Mal	Reg	N°	Componente	Bien	Mal	Reg
1.1	Espejos retrovisores	☒			1.10	Limpiaparabrisas/Líquido	☒		
1.2	Choques/Golpes			☒	1.11	Instrumental tablero	☒		
1.3	Paragolpe delantero			☒	1.12	Volante	☒		
1.4	Paragolpe trasero			☒	1.13	Bocina	☒		
1.5	Barra antivuelco	☒			1.14	Parabrisas	☒		
1.6	Soporte matafuego	☒			1.15	Calefactor/Desempaño/AA			☒
1.7	Estado interior general			☒	1.16	Luneta	☒		
1.8	Estado exterior general			☒	1.17	Vent./Puertas/Manija	☒		
1.9	Cinturones de seguridad	☒			1.18	Caño de escape	☒		

2 - Estado general luces

N°	Componente	Bien	Mal	Reg	N°	Componente	Bien	Mal	Reg
2.1	Alta			☒	2.5	Freno	☒		
2.2	Baja			☒	2.6	Retroceso	☒		
2.3	Posición	☒			2.7	Balizas	☒		
2.4	Giro	☒			2.8	Luz interior	☒		

3 - Elementos auxiliares de seguridad

N°	Componente	Bien	Mal	Reg	N°	Componente	Bien	Mal	Reg
3.1	Críquet levanta pick up		☒		3.6	GPS	☒		
3.2	Llave de rueda		☒		3.7	Matafuego cabina		☒	
3.3	Barra de remolque		☒		3.8	Matafuego aux. 10 kg		☒	
3.4	Botiquín		☒		3.9	Arresta llama		☒	
3.5	Rueda de auxilio		☒						

4 - Documentación

N°	Componente	Bien	Mal	Reg	N°	Componente	Bien	Mal	Reg
4.1	Carnet de conducir al día	☒			4.4	Ruta			
4.2	Tarjeta verde	☒			4.5	Seguro	☒		
4.3	Revisión técnica obligator.	☒							

5 - Calibración de cubiertas

	Calibración	Delantera chofer	Trasera chof.	Delantera acomp.	Trasera acomp.	Auxilio
5.1	Inicial					
5.2	Final					

N° Observaciones

Embrague fritz a 242 velocidad
Cubiertas traseras y auxilio en mal estado

Gordo C

Realizado por:

Chofer a cargo:

Versión 1
Check List N°: CG-UL-

Falla en sistema de ABS

Falla de motor ante presencia de humedad (Lluvia)

Ópticas delavadas en mal estado

Tapizado de asiento de conductor en mal estado

Bajo rendimiento de forador de calefacción y A/A

