



## Entrega y recepcion de unidades livianas

Codigo: SMA-FOR-045

Version: 00

Fecha vigencia: 10-04-2018

|                             |                    |                          |          |                              |          |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Fecha: 26-07-2018           | Interno: UL-152/18 | N° patente: AC-897-LE    | (SI) 2   | NO                           |          |
| Combustible: 1/4 1/2 3/4 TL | Limpia: Nueva      |                          |          |                              |          |
| <b>Revisión de niveles</b>  | BIEN MAL           | <b>Revisión de motor</b> | BIEN MAL | <b>Revisión de equipo</b>    | BIEN MAL |
| Líquido de frenos           | ✓                  | Motor                    | ✓        | Radio                        | ✓        |
| Aceite de motor             | ✓                  | Distribuidor             | ✓        | Antena                       | ✓        |
| Aceite de transmisión       | ✓                  | Frenos                   | ✓        | Extintores                   | 2 ✓      |
| Batería                     | ✓                  | Freno de mano            | ✓        | Botiquín de 1° auxilios      | 2 ✓      |
| Anticongelante              | ✓                  | Dirección                | ✓        | Espejos laterales            | ✓        |
| Agua de zorrino             | ✓                  | Tensión de correas       | ✓        | espejo interior              | ✓        |
| <b>Documentación</b>        | SI NO              | Suspensión               | ✓        | Limpiaparabrisas             | ✓        |
| Tarjeta verde               | ✓                  | <b>Revisión de luces</b> | BIEN MAL | Alfombras                    | ✓        |
| Verificación técnica        | ✓                  | Faros                    | ✓        | Fundas Asientos              | ✓        |
| Seguro Automotor            | ✓                  | Direccionales            | ✓        | Logos                        | ✓        |
| Permiso circulación         | ✓                  | Luz freno                | ✓        | <b>Revisión de cubiertas</b> | BIEN MAL |
| Licencia de conducir        | ✓                  | Luz reversa              | ✓        | Cara interna                 | ✓        |
| RUTA                        | ✓                  | Luz Tablero              | ✓        | Cara externa                 | ✓        |
| Tarjeta YPF en ruta         | ✓                  | Luz interior             | ✓        | Dibujo                       | ✓        |
| <b>Generales</b>            | SI NO              | <b>Elementos auxil.</b>  | SI NO    | Presión                      | ✓        |
| Cristales (rayados)         | ✓                  | Criquet y llave rueda    | ✓        | Alineación                   | ✓        |
| Golpes (ver diagrama)       | ✓                  | Arrestallamas            | ✓        | Balanceo                     | ✓        |
| Chapa rota                  | ✓                  | Jaula Antivuelco         | ✓        | Tuercas                      | ✓        |
| Pintura rota                | ✓                  | Lanza                    | ✓        | Rueda de auxilio             | ✓        |
| Paragolpes                  | ✓                  | Balizas reglament.       | ✓        | francobol                    |          |

### Observaciones:


2 extintores: 1 kg 602375 07/2019 / 2,5 kg 1693297 07/2019. PH-2023.

Documentación completa.

Cubiertas marcadas.

Balizas reglamentarias guardadas atrás del asiento trasero

Arrestallamas guardados en asiento trasero



Recibe

Entrega

Autoriza

no documentes

1343, 1344, 1345, 1342, 01346(A).

2 reflectors LED.

1 año p/1 bp