



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

1umEQPvBir

Serie W

CERTIFICADO N° 0319195

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: GREEN OIL SERVICE SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPE: CUIT 30708582545
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. CONQUISTADORES DEL
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: NEUQUÉN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8300
06 TELEFONO/ TELEFONE: 02994009313
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: NEUQUÉN
10 REGISTRO / RENAVAM: MDA470
11 AÑO / ANO: A797336
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: 2013

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: N3
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/08/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/08/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERITÉCNICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-076
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR RAÚL ATTO
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

20 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR RAÚL ATTO
21 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

22 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

23 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

24 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

25 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

26 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

27 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

28 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

29 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

30 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING 0578(COLEGIO DE

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.

21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.

22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.45 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: FORD

24 MODELO/ MODELO: CARGO 1517

25 NUMERO/ NUMERO: 9BFXEAFU9DBS23959

26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-1D

28 TARA / TARA (*):

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 14500

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):

31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*): 36403904

33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL

34 POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:

36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:

37 TIPO/ TIPO:

38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:

40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CMG CP

41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CAMIÓN RÍGIDO

42 TAGOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE: TTC (TANQUE CISTERNA)

43 MARCA/ MARCA (*):

44 NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

INTERNO: CL203

FCM N°: 5254729

Nro. de JCM: 103175

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 275.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROTRESUNONUEVEUNONUEVECINCO

MDA470 076-08

24/08/2026 18:35

MDA470 076-05



1umEQPvBir



MDA470 G-C 020-076 1228413 1 W 319195

24/08/2026 18:35

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRT) CAMION RIGIDO CAB SIMPLE C/ TANQUE CISTERNA

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	020-076	FECHA	24/08/2026	HORA HI: 18:35 / HF: 19:34	Nro.	076-01228413
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	GREEN OIL SERVICE SA	DOMINIO	MDA470	AÑO	2013
----------	----------------------	---------	---------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS FORD	CARGO 1517	9BFXEAFU9DBS23959
MOTOR CUMMINS	6BT AA TURBOALIMENTADO	36403904
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TTC (TANQUE CISTERNA)	-
-	EXPTÉ. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZO.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.05
1	3725	9.88	12.04	17.94	59.99	CO(%)	HC(ppm)
2	3519	11.52	9.07	21.27	59.64	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7244				59.82	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7244	9.71	8.67	10.71	DERIVA	-2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gallegos, Felipe	Ing. Atto, Héctor H. A. (Firma) Mat. Nº: ING 0578 (Colegio de Ingenieros de)

Página 1 de 1

Certificado: W-319195