



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

76UxnMCaK

Serie W

CERTIFICADO N° 0163816

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1. TITULAR / PROPIETARIO: OIL ADPER SERVICE S.R.L. (*)

2. RUT / CUIT / CNP / CPF: CUIT 30708582545

3. DOMICILIO / ENDEREÇO: LOTE A4 MZA 12

4. CIUDAD / MUNICIPIO: SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

5. CODIGO POSTAL / CEP: 8305

6. TELEFONO / TELEFONE: 02994009313

7. E-MAIL / E-MAIL:

8. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN

9. MATRICULA / DOMINIO / PLACA: ORA360

10. REGISTRO / RENAVAM: A971742

11. AÑO / ANO: 2015

12. CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: N3

13. FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/06/2026

14. FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 10/06/2026

15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2027

16. CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: VERITÉCNICA S.R.L.

NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:

17. CODIGO CENTRO DE REVISIÓN: 020-076

CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:

18. RESPONSABLE TÉCNICO: ING. HÉCTOR RAÚL ATTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

19. N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: ING 0578/COLEGIO DE

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20. ALTURA / ALTURA: 3.60 m.

21. ANCHO / LARGURA: 2.60 m.

22. LARGO / COMPRIMENTO: 7.60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23. MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN

24. MODELO / MODELO: 17250 E

25. NUMERO / NUMERO: 9534N8244FR511874

26. CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2

27. TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO: 15-1D

28. TARA / TARA: -

29. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15000

30. CAPACIDAD / LOTAÇÃO: -

31. CMT / CMT: -

MOTOR / MOTOR

32. NUMERO / NUMERO: 36506295

33. COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL: GAS OIL

34. POTENCIA / POTENCIA: -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35. MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:

36. CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:

37. TIPO / TIPO:

38. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39. CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:

40. TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: CP CF

41. TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: CAMIÓN RÍGIDO

42. TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: PV (PORTA VOLOQUETE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

43. MARCA / MARCA: -

44. NUMERO / NUMERO: -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA

FCM N°: 5075200

Nro. de ICM: 187465

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 275.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROUNOSEISTRESOCHOUNOSEIS

ORA360 076-04

10/06/2026 19:23

ORA360 076-01



76UxnMCaKB



ORA360 G C 020-076 1224361 1 W 169316

10/06/2026 19:20

Antecedentes de la Actividad

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP) CAMION RIGIDO CABINA SIMPLE C/ PORTAVOLQUETE

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
-------------------	---------------	-------------------------	----------------------	-------------

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA SÍ PASAJEROS (-----) VTJL (-----) PARTICULAR (-----)

CRT 020-076 FECHA 10/06/2026 HORA HI: 19:20 / HF: 19:44 Nro. **076-01224361**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: OIL ADPER SERVICE S.R.L. DOMINIO **ORA360** AÑO 2015

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLKSWAGEN	17250 E	9534N8244FR511874
MOTOR CUMMINS	INTERAC 6.0 TURBO	36506295
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	PV (PORTA VOLQUETE)	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.28
1	3666	13.4	11.92	11.04	70.4	CO(%)	HC(ppm)
2	4318	12.92	11.26	12.85	57.08	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	88.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	7984				63.2	DERIVA	0.0 (m/Km.
FRENO ESTAC. 2	7984	8.53	8.16	4.34	21.31		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

ULTADO DE LA INSPECCIÓN

Apto

INSPECTOR

Rayguan, Gabriel

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

INGENIERO MECÁNICO

Ing. Atto, Hector Raúl

Mat. N°: ING 0578(Colegio de Ingenieros de

Página 1 de 1

Certificado: W-163816