

PLANILLA DE INSPECCIÓN - REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA - LEY NACIONAL N° 24.449 - 26.363 / LEY PROVINCIAL N° 2178/96

Planta: 2-VERITECNICA SRL Localidad: NEUQUÉN CAPITAL
Inspector: URBINA NICOLAS
Fecha: 09-01-2023 Hora: 15:57

Datos del titular

Titular: ERDOZAIN , FABIOLA LORELEY Identificación: DNI 28792599
Domicilio: FRAY LUIS BELTRAN N° 1330 Teléfono:
Email:

Datos del vehículo (Cédula de identificación del automotor)

Dominio: AD-537-AH Radicación: NEUQUÉN CAPITAL Marca: TOYOTA
Modelo: HILUX 4X2 D/C SR 2.4 TDI Año: 2019 Tipo comb.: DIESEL
Motor: TOYOTA Motor nro: 2GDG074964 Motor año: 2019
Chasis: TOYOTA Chasis nro: 8AJJB8DD0K4276361 Chasis año: 2019
Tipo de vehículo: PICK UP
Nro de ejes: 2

Valores medidos

	CONTROL PESO	CONTROL DE FRENOS DE SERVICIO				OTROS VALORES
	Tara [Kg]	Fza. izq. [N]	Fza. der. [N]	Dif. [%]	Efic. [%]	
EJE 1	1100	4200	4200	0	78	Alineación [m/Km]: 1 Nivel sonoro [dB]: 77 Gases de escape: Bach: Opac [%]: 0.01
EJE 2	780	3000	3000	0	79	
TOTALES	1880	7200	7200		78	
FRENO EST.	1880	2800	1000	65	21	

Defectos

. (OTROS): GRAVE //

Observaciones

FRENO DE ESTACIONAMIENTO CON DIFERENCIA DE FRENADO MAYOR A LA PERMITIDA

Datos del conductor: ERDOZAIN , FABIOLA (DNI 28792599)

CERTIFICADO N°: 9102022462
CALIFICACIÓN: APROBADO CONDICIONAL
TIPO DE USO: PARTICULAR
(DENOTA DEFICIENCIAS QUE EXIGEN UNA NUEVA INSPECCIÓN)
FECHA DE VENCIMIENTO: 08-02-2023

RESPONSABLE TÉCNICO

Firmado electrónicamente
por: mperouene
IP: 127.0.1.1
09-01-2023 16:21

ING. PEROUENE MUANNA, FACUNDO MIGUEL - MATRÍCULA: ING 1760