



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

4CljdCP4w4

Serie U

CERTIFICADO Nº 0050561

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias
establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias
estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE DUFAY SRL (*)

02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708565039

03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BUENOS AIRES 189

04 CIUDAD/ MUNICIPIO: PLOTTIER

05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8316

06 TELEFONO/ TELEFONE: 02994911086

07 E-MAIL/ E-MAIL(*):

08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: LMU875

10 REGISTRO / RENAVAM: A129043

11 AÑO / ANO: 2012

12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 20/10/2023

14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 20/10/2023

15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2024

16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.

NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:

17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026

CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:

18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FERNANDO GRASSO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESPONSABLE TECNICO
FIRMA RESPONSABLE TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.

21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.

22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: SCANIA

24 MODELO/ MODELO: G340 A4X2

25 NUMERO/ NUMERO: +9BSG4X200++C3692315+

26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D

28 TARA / TARA (*): -

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -

31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 8176276

33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL

34 POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -

36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -

37 TIPO/ TIPO: -

38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG

40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR

41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL

43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08364411

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: TRANSPORTE DUFAY SRL

Ficha RCM AITA Nº: 2759317

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600,0

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.

AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL, MENDOZA
2604423723 - 2604596352



ORIGINAL

CEROCEROCINCOCEROCINCOSEISUNO

LMU875 026-02

20/10/2023 09:56

LMU875 026-04



20/10/2023 09:56

4CljdCP4w4



LMU875 G C 080-026 1065709 1 U 50561

20/10/2023 09:56

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:- 207404637103

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:- -

Denominación del Art. 33 (DNRP-

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto

Tipo de Tarea

Descripción de la Tarea

Código de Reparación

Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA

LUGAR

OBSERVACIONES

RESPONSABLE
FIRMA / ACLARACIONCORRECCION EFECTUADA
FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	080-026	FECHA	20/10/2023	HORA HI: 09:56 / HF: 09:59	Nro.	026-01065709
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	--------------

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	TRANSPORTE DUFAY SRL	DOMINIO	LMU875	AÑO	2012
----------	----------------------	---------	--------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	G340 A4X2	+9BSG4X200++C3692315+
MOTOR SCANIA	SCANIA	8176276
TACOGRAFO CONTINENTAL		08364411
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.36
1	4920	12.36	11.25	8.98	48.92	CO(%)	HC(ppm)
2	2820	10.36	8.66	16.41	68.75	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	75.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	7740				56.14	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	7740	8.33	9.23	9.75	23.13	DERIVA	-1.36 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2604423723 - 2604596358

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Grasso, Fernando Mat. N°: 7831 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: U-050561