

H/7

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

5mvLgLZe0j

Serie S

CERTIFICADO N° 0217582

CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias
establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias
estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR / PROPIETARIO: OIL ADDPER SERVICE SRL (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708582545
03 DOMICILIO / ENDEREÇO: CONQUISTADORES DEL DESIERTO
04 CIUDAD / MUNICIPIO: NEUQUÉN
05 CODIGO POSTAL / CEP(*): 8300
06 TELEFONO / TELEFONE: 02994009313
07 E-MAIL / E-MAIL(*):

08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: JHW903

10 REGISTRO / RENAVAM: 502702478933

11 AÑO / ANO: 2010

12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: 04

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 16/11/2021

14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 16/11/2021

15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 16/05/2022

16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERITÉCNICA S.R.L.

NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:

17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-076
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:

18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR RAÚL ATTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ing. ATTO HECTOR RAUL

19 N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: ING 05786000000000000000

FIRMA RESPONSABLE TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.80 m.

21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.

22 LARGO / COMPRIMENTO: 13.50 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA: SALTO

24 MODELO / MODELO: SR CH

25 NUMERO / NUMERO: 8AAS0952SA0014075

26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2D

28 TARA / TARA (*): -

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 18000

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -

31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): -

33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -

34 POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -

36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -

37 TIPO / TIPO: -

38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG CPG CP

40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE

41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPEESP (PLATAFORMA CON EQUIPO

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*): -

43 NUMERO / NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA

Ficha RCM AITA N°: 1013018

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOSUNOSIETECINCOCHODOS



JHW903 076-03

16/11/2021 16:50

JHW903 076-03



JHW903 G C 020-076 1131080 1 S 217582

16/11/2021 16:49



16/11/2021 16:50



5mvLgLZe0j

**Antecedentes de la Actividad**

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:- 502703827548

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO DIVISION TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	020-076	FECHA	16/11/2021	HORA HI: 16:45 / HF: 17:08	Nro.	076-01131080
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR:	OIL ADDPER SERVICE SRL	DOMINIO	JHW903	AÑO	2010
----------	------------------------	---------	---------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SALTO	SR CH
MOTOR	-	8AAS0952SA0014075
TACOGRAFO	-	-
LIMITADOR	-	-
CARROCERIA	-	-
-	TPEESP (PLATAFORMA CON	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	5698	18.09	21.92	17.47	71.58	CO(%)	HC(ppm)
2	5435	13.49	16.1	16.21	55.5	NOX	
3						RUIDO	
4							
						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	11133				63.73	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	11133	12.64	16.08	21.39	26.3	DERIVA (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
APTO		 DIRECTOR TÉCNICO RAÚL