

C E R T I F I C A

INFORME TÉCNICO PARA EQUIPOS ESPECIALES

CERTIFICADO N° 3098-0/2024

A solicitud de la Empresa **GABINO CELSO CORREA CIA. DE SERVICIOS S.R.L CUIT: 30-68451846-8** se procedió a realizar el día 18/06/2024, en el predio de la Empresa, la inspección visual del vehículo **CAMION CON CISTERNA Y PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO -EQUIPO ESPECIAL-**, ya que tanto su configuración como sus dimensiones y su capacidad portante le confieren tal categorización; según se describe en la RES. N° 444/92 de la Secretaria de Transporte de la Nación; para su evaluación de funcionamiento, operabilidad y estado estructural.

Tipo	CAMION CON EQUIPAMIENTO
Dominio	EMS360
Marca	SCANIA
Modelo	P94DB
Año de Fabricación/Inscripción	2004
Marca y N° de chasis	SCANIA 9BSP4X2B043553582
Marca y N° de motor	SCANIA 8033805

N° de interno	HO 01	Importación temporaria	NO
Título/Titular	SI/SI	C. Verde/Chapa patente	SI/SI
Tacógrafo-marca y N°	-----	Clase de carga	CPG-TE-CPR
Cantidad de ejes/Semiejes	3	Total de ruedas	10
Nomenclatura de ruedas	295/80 R 22.5	Distribución de ejes	1S2D

Ancho(m)	2.60	Largo(m)	10.50	Alto(m)	3.80
----------	------	----------	-------	---------	------

Cuello largo(m)	NA	Planchada Largo(m)	NA	Planchada Alto(m)	NA
-----------------	----	--------------------	----	-------------------	----

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 2X300LTS = 600LTS

CONTROL S.R.L.
TOMAS LUCIO ROMAN
Mecánico Electricista
Mat. Ing. 0420



OBSERVACIONES:

**SUSPENSIÓN: 1ER Y 2DO EJE MECANICA
3ER EJE NEUMATICA**

PESO: 24.000 Kg.

POTENCIA 360 HP

PESO EN 1ER EJE 6450 KG

Conclusiones:

El desgaste que presente el vehículo no afecta las presentaciones para el cual fue diseñado y construido, por lo tanto, se encuentra **APTO TÉCNICAMENTE** para circular bajo normas y permisos de Vialidad Nacional y/o Provincial y/o Medio Ambiente. -

Se deja constancia que el vehículo inspeccionado tal cual indica el presente informe, se encuentra de acuerdo a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24449, decreto 779/95.-

Debido a la imposibilidad de ingresar el vehículo al taller de revisión técnica, se realizó la inspección de frenos en forma dinámica, encontrando que tanto el accionamiento como las piezas que lo componen, se encuentran en correcto estado y funcionamiento, mostrando un frenado adecuado. -

NOTA: ESTE CERTIFICADO CALIFICA AL MOMENTO DE LA INSPECCION Y NO EXIME AL PROPIETARIO/USUARIO DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO ADECUADAS; COMO ASI TAMBIEN DE TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS EN LA LEY DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL QUE CORRESPONDAN.

Vencimiento: 18 DE JUNIO DE 2025.-

DOMINIO: EMS360



CERTIFICADO N° 3098-0/2024

CONTROL S.R.L.
ROJAS LUCIO ROMAN
Ing. Mecánico Electricista
Mat. Ing. 0420