

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

m7V3j2yloT

Serie U

CERTIFICADO N° 0568682

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias
establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias
estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: SSG SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30713266503
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SANTA FE 435
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CAIRIEL
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8307
06 TELEFONO/ TELEFONE: 299
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: RÍO NEGRO
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: NQF841
10 REGISTRO / RENAVAM: A905475
11 AÑO / ANO: 2014
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 18/09/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 18/09/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-026
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FERNANDO GRASSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 7831 CAT "A"(MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: FORD
24 MODELO/ MODELO: CARGO 1932
25 NUMERO/ NUMERO: 9BFYEA4YXDBS53725
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -
MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 36454621
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE DE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA N°: 3560977
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2604423784

ORIGINAL

CEROCINCOSEISOCHOSEISOCHODOS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

NOF841 026-01

18/09/2024 14:38

NOF841 026-03



NOF841 G C 080-026 1074029 1 U 568682

18/09/2024 14:39

m7V3j2yloT



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *				
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT			Nro:-	
Antecedentes de las Modificaciones				
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).			Nro:-	
Denominación del Art. 33 (DNFPA)				
SENASA				
Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
REVISIÓN A LA VERA DE LA RUTA				
FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA
LABORATORIA

Línea de Inspección N°: 2

CARGA	Sí	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	080-026	FECHA	18/09/2024	HORA HI: 14:39 / HF: 14:54	Nro.	026-01074029
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	--------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	SSG SRL	DOMINIO	NQF841	AÑO	2014
----------	---------	---------	--------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS FORD	CARGO 1932	9BFYEA4YXDBS53725
MOTOR CUMMINS	ISCE 620 P5	36454621
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZO.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.88
1	4710	11.36	12.25	7.27	51.1	CO(%)	HC(ppm)
2	2580	9.33	8.12	12.97	68.95	NOX	
3						RUIDO	
4							
TOTAL	7290				57.41	EXT. ESCAPE	78.0 dBA
FRENO ESTAC. 2	7290	10.36	5.66	45.37	22.4	INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	-1.36 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

AL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2604428722 - 2604428722

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Graciano Ferrando Mat. N°: 0851 CAT "A" (MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: U-568682