



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

5Cu3fcc97A

Serie W

CERTIFICADO N° 0155904

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumple as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: BANCO COMAFI SA (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708582545
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CONQUISTADORES DEL DESIERTO
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: NEUQUÉN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8300
06 TELEFONO/ TELEFONE: 02994009313
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:

NEUQUÉN

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AH286KO

10 REGISTRO / RENAVAM:

11 AÑO / ANO:

12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO:

N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 05/05/2026

14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 05/05/2026

15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 05/05/2027

16 CENTRO DE REVISION TECNICA:
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: VERITÉCNICA S.R.L.

17 CODIGO CENTRO DE REVISION:
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-076

18 RESPONSABLE TECNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HÉCTOR RAUL A. INGENIERO MECÁNICO

19 N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO:

ING 0578/COLEGIO DE
FIRMA RESP. TÉCNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.

21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.

22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN

24 MODELO/ MODELO: CONSTELLATION 25.360 V-TRONIC

25 NUMERO/ NUMERO: 9536R8274TR002984

26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-2D

28 TARA / TARA (*):

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):

31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*): 36858301

33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL

34 POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:

36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:

37 TIPO/ TIPO:

38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:

CP CPG CMG CF

40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:

CAMIÓN TRACTOR

41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):

43 NUMERO/ NUMERO (*): CONTINENTAL

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA

FCM N°: 4980840

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 615.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROUNOCINCOINCONUEVECEROCUATRO

AH286KO 076-04

05/05/2026 17:15

AH285KO 076-01

05/05/2026 17:15

5Cu3fcc97A



AH286KO G C 020-076 1222239 1 W 155904

05/05/2026 17:01

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

A	SI	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
020-076	FECHA	05/05/2026	HORA HI: 17:01 / HF: 17:57	Nro. 076-01222239
IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)				
TITULAR: BANCO COMAFI SA			DOMINIO AH286KO	AÑO 2025
MARCA		MODELO		NÚMERO
CHASIS VOLKSWAGEN		CONSTELLATION 25.360 V-		9536R8274TR002984
MOTOR VOLKSWAGEN		CONSTELLATION 25.360 V-		36858301
TACOGRAFO CONTINENTAL				45208957
LIMITADOR No				
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
		EXPTE. VTP		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA, IZO.	FZA, DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	3898	13.31	14.32	7.05	72.26	CO(%)	HC(ppm)
2	6282	13.01	15.11	13.9	45.63	NOX	
3	1536	5.32	6.38	16.61	77.65	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	11716				58.69	DERIVA	0.01 (m/Km.
FRENO ESTAC.	2	11716	11.11	13.45	17.4		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, Inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Concolino, Luciano A.	Ing. Atto, Héctor Raúl Mat. N°: ING 0598 INGENIERO MECÁNICO

Certificado: W-155904